

【注意事項】

R20TS0651JJ0100

Rev.1.00

2021.01.16 号

Renesas Flash Programmer**概要**

フラッシュ書き込みソフトウェアツール Renesas Flash Programmer の使用上の注意事項を連絡します。

1. RPI ファイルに関する注意事項

1. RPI ファイルに関する注意事項

1.1 該当製品

Renesas Flash Programmer V3.08.00

1.2 対象デバイス

- RL78 ファミリ (RL78/G10、RL78/G1M、RL78/G1N を除く)
- パワーマネジメント (電池管理 IC)
- Renesas USB Power Delivery ファミリ (C30 グループ)
- モータドライバ/アクチュエータドライバ IC (モータ制御用 IC)

1.3 内容

フラッシュオプションを何も指定していない RPI ファイルを使用して、「書き込み」コマンド、あるいは「フラッシュオプションベリファイ」コマンドを実行すると、以下エラーが発生して正常終了できません。

「エラー (E3000108) : 操作範囲内にデータが含まれていません。」

1.4 恒久対策

V3.08.01 で改修します。(2021 年 1 月 20 日公開予定)

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Jan.16.21	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。