

【注意事項】

R20TS0407JJ0100

Rev.1.00

2019.03.16 号

RH850 スマート・コンフィグレータ

概要

タイトルに記載している製品の使用上の注意事項を連絡します。

1. クロックを生成しない設定時にビルドエラーが発生する注意事項
2. RAM サイズの表示ミスの注意事項
3. 割り込み優先度の表示ミスの注意事項

1. クロックを生成しない設定時にビルドエラーが発生する注意事項

1.1 該当製品

RH850 スマート・コンフィグレータ V1.0.0

1.2 該当 MCU

RH850 ファミリ : RH850/F1KM グループ

1.3 内容

1.2 項の該当 MCU で「クロックを出力する設定」を行った場合は正しいコードが生成されますが、以下のいずれかのクロックにおいて「クロックを出力しない設定」を行った場合、マクロ値が正しく生成されないためビルド時にビルドエラーが発生します。

- TAUJ クロック(C_AWO_TAUJ)
- ADCA0 クロック(C_AWO_ADCA)
- RTCA クロック(C_AWO_RTCA)
- RLIN クロック(C_ISO_LIN)
- RS-CANFD クロック(C_ISO_CAN)
- CSI クロック(C_ISO_CSI)

「クロックを出力する設定」

 CSI Clock(CISO_CSI)
 MHz

「クロックを出力しない設定」

 CSI Clock(CISO_CSI)
 MHz

■ 発生例

以下に、ビルドエラーの発生例を記します。

r_cg_cgc.c の関数 void R_CGC_Create(void) に以下のコードが生成されて、赤文字の箇所ビルドエラーが発生します。

➤ TAUJ クロック(C_AWO_TAUJ)の場合

```
void R_CGC_Create(void)
{
    ...
    /* TAUJ0 clock domain setting */
    WPROTR.PROTCMD0 = _WRITE_PROTECT_COMMAND;
    CLKCTL.CKSC_ATAUJS_CTL = _;
    CLKCTL.CKSC_ATAUJS_CTL = (uint32_t) ~_;
    CLKCTL.CKSC_ATAUJS_CTL = _;
    while (CLKCTL.CKSC_ATAUJS_ACT != _)
    {
        NOP();
    }
    ...
}
```

➤ ADCA0 クロック(C_AWO_ADCA)の場合

```
void R_CGC_Create(void)
{
    ...
    /* ADCA0 clock domain setting */
    WPROTR.PROTCMD0 = _WRITE_PROTECT_COMMAND;
    CLKCTL.CKSC_AADCAS_CTL = _;
    CLKCTL.CKSC_AADCAS_CTL = (uint32_t) ~_;
    CLKCTL.CKSC_AADCAS_CTL = _;
    while (CLKCTL.CKSC_AADCAS_ACT != _)
    {
        NOP();
    }
    ...
}
```

➤ RTCA クロック(C_AWO_RTCA)の場合

```
void R_CGC_Create(void)
{
    ...
    /* RTCA0 clock domain setting */
    WPROTR.PROTCMD0 = _WRITE_PROTECT_COMMAND;
    CLKCTL.CKSC_ARTCAS_CTL = _;
    CLKCTL.CKSC_ARTCAS_CTL = (uint32_t) ~_;
    CLKCTL.CKSC_ARTCAS_CTL = _;
    while (CLKCTL.CKSC_ARTCAS_ACT != _)
    {
        NOP();
    }
    ...
}
```

➤ RLIN クロック(C_ISO_LIN)の場合

```
void R_CGC_Create(void)
{
    ...
    /* RLIN clock domain setting */
    WPROTR.PROTCMD1 = _WRITE_PROTECT_COMMAND;
    CLKCTL.CKSC_ILINS_CTL = _;
    CLKCTL.CKSC_ILINS_CTL = (uint32_t) ~_;
    CLKCTL.CKSC_ILINS_CTL = _;
    while (CLKCTL.CKSC_ILINS_ACT != _)
    {
        NOP();
    }
    ...
}
```

➤ RS-CANFD クロック(C_ISO_CAN)の場合

```
void R_CGC_Create(void)
{
    ...
    /* RS-CANn clock domains setting */
    WPROTR.PROTCMD1 = _WRITE_PROTECT_COMMAND;
    CLKCTL.CKSC_ICANS_CTL = _;
    CLKCTL.CKSC_ICANS_CTL = (uint32_t) ~_;
    CLKCTL.CKSC_ICANS_CTL = _;
    while (CLKCTL.CKSC_ICANS_ACT != _)
    {
        NOP();
    }
    ...
}
```

➤ CSI クロック(C_ISO_CSI)の場合

```
void R_CGC_Create(void)
{
    ...
    /* CSI clock domain setting */
    WPROTR.PROTCMD1 = _WRITE_PROTECT_COMMAND;
    CLKCTL.CKSC_ICISIS_CTL = _;
    CLKCTL.CKSC_ICISIS_CTL = (uint32_t) ~_;
    CLKCTL.CKSC_ICISIS_CTL = _;
    while (CLKCTL.CKSC_ICISIS_ACT != _)
    {
        NOP();
    }
    ...
}
```

1.4 回避策

r_cg_cgc.c の関数 void R_CGC_Create(void) の生成コードを手動で修正してください^(注)。

以下に修正例を記します。赤字の部分が修正内容です。

注：コード生成を実行するたびに修正が必要です。

➤ TAUJ クロック(C_AWO_TAUJ)の場合

```
void R_CGC_Create(void)
{
    ...
    /* TAUJ0 clock domain setting */
    WPROTR.PROTCMD0 = _WRITE_PROTECT_COMMAND;
    CLKCTL.CKSC_ATAUJS_CTL = _CGC_TAUJ_CLK_SOURCE_DISABLE;
    CLKCTL.CKSC_ATAUJS_CTL = (uint32_t) ~_CGC_TAUJ_CLK_SOURCE_DISABLE;
    CLKCTL.CKSC_ATAUJS_CTL = _CGC_TAUJ_CLK_SOURCE_DISABLE;
    while (CLKCTL.CKSC_ATAUJS_ACT != _CGC_TAUJ_CLK_SOURCE_DISABLE)
    {
        NOP();
    }
    ...
}
```

➤ ADCA0 クロック(C_AWO_ADCA)の場合

```
void R_CGC_Create(void)
{
    ...
    /* ADCA0 clock domain setting */
    WPROTR.PROTCMD0 = _WRITE_PROTECT_COMMAND;
    CLKCTL.CKSC_AADCAS_CTL = _CGC_ADCA0_CLK_SOURCE_DISABLE;
    CLKCTL.CKSC_AADCAS_CTL = (uint32_t) ~_CGC_ADCA0_CLK_SOURCE_DISABLE;
    CLKCTL.CKSC_AADCAS_CTL = _CGC_ADCA0_CLK_SOURCE_DISABLE;
    while (CLKCTL.CKSC_AADCAS_ACT != _CGC_ADCA0_CLK_SOURCE_DISABLE)
    {
        NOP();
    }
    ...
}
```

➤ RTCA クロック(C_AWO_RTCA)の場合

```
void R_CGC_Create(void)
{
    ...
    /* RTCA0 clock domain setting */
    WPROTR.PROTCMD0 = _WRITE_PROTECT_COMMAND;
    CLKCTL.CKSC_ARTCAS_CTL = _CGC_RTCA_CLK_SOURCE_DISABLE;
    CLKCTL.CKSC_ARTCAS_CTL = (uint32_t) ~_CGC_RTCA_CLK_SOURCE_DISABLE;
    CLKCTL.CKSC_ARTCAS_CTL = _CGC_RTCA_CLK_SOURCE_DISABLE;
    while (CLKCTL.CKSC_ARTCAS_ACT != _CGC_RTCA_CLK_SOURCE_DISABLE)
    {
        NOP();
    }
    ...
}
```

➤ RLIN クロック(C_ISO_LIN)の場合

```
void R_CGC_Create(void)
{
    ...
    /* RLIN clock domain setting */
    WPROTR.PROTCMD1 = _WRITE_PROTECT_COMMAND;
    CLKCTL.CKSC_ILINS_CTL = _CGC_RLIN_CLK_SOURCE_DISABLE;
    CLKCTL.CKSC_ILINS_CTL = (uint32_t) ~_CGC_RLIN_CLK_SOURCE_DISABLE;
    CLKCTL.CKSC_ILINS_CTL = _CGC_RLIN_CLK_SOURCE_DISABLE;
    while (CLKCTL.CKSC_ILINS_ACT != _CGC_RLIN_CLK_SOURCE_DISABLE)
    {
        NOP();
    }
    ...
}
```

➤ RS-CANFD クロック(C_ISO_CAN)の場合

```
void R_CGC_Create(void)
{
    ...
    /* RS-CANn clock domains setting */
    WPROTR.PROTCMD1 = _WRITE_PROTECT_COMMAND;
    CLKCTL.CKSC_ICANS_CTL = _CGC_RSCAN_CLK_SOURCE_DISABLE;
    CLKCTL.CKSC_ICANS_CTL = (uint32_t) ~_CGC_RSCAN_CLK_SOURCE_DISABLE;
    CLKCTL.CKSC_ICANS_CTL = _CGC_RSCAN_CLK_SOURCE_DISABLE;
    while (CLKCTL.CKSC_ICANS_ACT != _CGC_RSCAN_CLK_SOURCE_DISABLE)
    {
        NOP();
    }
    ...
}
```

➤ CSI クロック(C_ISO_CSI)の場合

```
void R_CGC_Create(void)
{
    ...
    /* CSI clock domain setting */
    WPROTR.PROTCMD1 = _WRITE_PROTECT_COMMAND;
    CLKCTL.CKSC_ICISIS_CTL = _CGC_CSI_CLK_SOURCE_DISABLE;
    CLKCTL.CKSC_ICISIS_CTL = (uint32_t) ~_CGC_CSI_CLK_SOURCE_DISABLE;
    CLKCTL.CKSC_ICISIS_CTL = _CGC_CSI_CLK_SOURCE_DISABLE;
    while (CLKCTL.CKSC_ICISIS_ACT != _CGC_CSI_CLK_SOURCE_DISABLE)
    {
        NOP();
    }
    ...
}
```

1.5 恒久対策

次期バージョンで改修予定です。

2. RAM サイズの表示ミスの注意事項

2.1 該当製品

RH850 スマート・コンフィグレータ V1.0.0

2.2 該当 MCU

RH850 ファミリ : RH850/F1KM グループ
 R7F701685, R7F701686, R7F701688, R7F701689, R7F701691, R7F701692,
 R7F701694, R7F701695

2.3 内容

下記の表示において、該当 MCU の RAM サイズを正しく表示せず、常に 96KB と表示します。

[概要] – [現在の設定状態]

▼ 現在の設定状態

使用しているボード/デバイス: R7F701692 (ROM size: 512 KB, RAM size: 96 KB, Pin count: 64)

使用しているコンポーネント:

コンポーネント	バージョン	設定

➤ 生成したレポート・ファイルを表示

```

=====↓
プロジェクト: R7F701692↓
日付: 2019-02-13↓
=====↓
↓
1 ボード設定↓
> ボード: null↓
↓
> デバイス: R7F701692 (ROM size: 512 KB , RAM size: 96 KB , Pin count: 64)↓
↓
    
```

2.4 回避策

「RAM size」の値を以下に読み替えてください。

- R7F701685, R7F701688, R7F701691, R7F701694 の場合 : 64KB
- R7F701686, R7F701689, R7F701692, R7F701695 の場合 : 32KB

2.5 恒久対策

次期バージョンで改修予定です。

3. 割り込み優先度の表示ミスの注意事項

3.1 該当製品

RH850 スマート・コンフィグレータ V1.0.0

3.2 該当 MCU


RH850 ファミリ : RH850/F1KM グループ

3.3 内容

以下の周辺機能の“割り込み設定”画面において、割り込み設定の優先順位の「レベル 14」が正しく表示されず「レベル 4」と表示します。なお、生成されるコードは正しい設定（レベル 14）です。

- クロック分周
- 入力インターバルタイマ
- 入力期間カウント検出
- 入力位置検出
- 入力パルスインターバル判定
- 入力パルスインターバル測定
- 入力信号幅判定
- 入力信号幅測定
- インターバルタイマ
- PWM 出力
- 三角波 PWM 出力

■ 誤った表示の画面例



3.4 回避策

「レベル 13」の下に表示される「レベル 4」を「レベル 14」に読み替えてください。

3.5 恒久対策

次期バージョンで改修予定です。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Mar.16.19	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。