お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ（http://www.renesas.com）

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社（http://www.renesas.com）

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry

発行日：2009 年 01 月 07 日

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004　東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ
問合せ窓口　http://japan.renesas.com/inquiry
E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-H8*-A396A/J	Rev.	第 1 版
題名	ブートモードでのビットレート自動合わせ込み機能の注意事項		情報分類	技術情報	
適用製品	H8S/20103、H8S/20203、H8S/20223 グループ	対象ロット等 全ロット	関連資料	H8S/20103、H8S/20203、H8S/20223 グループハードウェアマニュアル (RJJ09B0491-0100　Rev.1.00)	

ブートモードでのビットレート自動合わせ込み機能について、下記注意事項がありますのでご連絡いたします。

■　注意事項

ブートモード起動後、ビットレート合わせ込みのためホストから調歩同期式シリアル通信データ(H'00)を連続送信しますが、本 LSI のオンチップオシレータの発振周波数のバラツキにより、9600bps のビットレートでは合わせ込みができない場合があります。9600bps で合わせ込みができない場合は、4800bps か 2400bps に通信速度を変更して合わせ込みを行ってください。

なお、自動合わせ込みしたビットレートは、問い合わせ選択ステータスにて新ビットレート選択コマンドを使用して変更することができます。

(c) 2009. Renesas Technology Corp., All rights reserved.