

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
 株式会社 ルネサス テクノロジ
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>
 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-SH7-A727A/J	Rev.	第1版
題名	SH7280 及び SH7216 グループ ハードウェアマニュアル誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	SH7286 グループ SH7216 グループ	対象ロット等 全ロット	関連資料	SH7280 グループハードウェアマニュアル Rev1.00 (RJJ09B0366-0100) SH7216 グループハードウェアマニュアル Rev1.01 (RJJ09B0575-0101)	

首記の件、SH7280 グループハードウェアマニュアル、及び SH7216 グループハードウェアマニュアルにて、「コントローラエリアネットワーク(RCAN-ET)」の章に誤記がありましたので、以下の内容にて訂正させていただきます。

- 記 -

1. GSR3 判定待ち時間に関する誤記訂正

(1) 訂正箇所

SH7280 グループハードウェアマニュアル：図 22.6 リセットシーケンス【注】*3

SH7216 グループハードウェアマニュアル：図 21.6 リセットシーケンス【注】*3

(2) 訂正内容

(誤) 本判定が0になるまでに約 25 周辺バスサイクルかかります。

(正) 本判定が0になるまでに約 1 ビットタイムかかります。

以上