

フラッシュ開発ツールキットV.3.07 Release 03 への リビジョンアップのお知らせ

フラッシュ開発ツールキット(SuperH RISC engine ファミリ、M16Cファミリ、H8SXファミリ、H8Sファミリ、H8ファミリ、および740ファミリ用のフラッシュ書き込みソフト)を V.3.07 Release 02から V.3.07 Release 03 へリビジョンアップしました。

1. 改修内容

1.1 サポートMCUの追加

(1) サポートMCUにH8ファミリの以下の3品種を追加しました。

H8/38776F, H8/38704F, およびH8/38702F

(2) サポートMCUにM16Cファミリの以下の26品種を追加しました。

以下の品種は、E8エミュレータ経由でのみ書き込み可能です。

グループ 品種

M16C/30P M3030SFEP, M3030SFDP, M3030RFGP, M3030RFEP
 M3030RFDP, M3030RFCP, M3030RFAP, M30304GEP
 M30304GDP, および M30302GGP

R8C/2D R5F212DC および R5F212DA

R8C/2C R5F212CC および R5F212CA

R8C/2B R5F212BC および R5F212BA

R8C/2A R5F212AC および R5F212AA

R8C/23 R5F2123C および R5F2123A

R8C/22 R5F2122C および R5F2122A

R8C/21 R5F2121C および R5F2121A

R8C/20 R5F2120C および R5F2120A

(3) サポートMCUに740ファミリの以下1品種を追加しました。

以下の品種は、E8エミュレータ経由でのみ書き込み可能です。

グループ 品種

38D5 M38D59FF

1.2 E8ファームウェア不具合改善

740ファミリのフラッシュメモリマイコンに書き込みを行う場合に、E8内部で信号が衝突する場合があります。これを改修しました。

書き込みへの影響はございませんが、長期的に使用した場合E8の故障となる可能性がありますので、該当するマイコンをご使用の方は、V.3.07 Release 03 以降の製品をご利用ください。

(1) 該当製品

フラッシュ開発ツールキット V.3.05 Release 00 ~ V.3.07 Release 02
V.4.00 Release 00

(2) 該当マイコン

グループ	品種
------	----

7516	M37516F4 および M37516F8
38D5	M38D59FF
3851	M38517F8
3850A	M38507F8A
3804L	M38049FFL
3804H	M38049FFH
3803L	M38039FFL
3803H	M38039FFH

詳細は同日発行のRENESAS TOOL NEWS 資料番号070801/tn10を参照ください。

2. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

以下のダウンロードサイトから最新版のインストーラをダウンロードして実行してください。(8月6日公開予定)

本バージョンへオートアップデートユーティリティを使用してアップデートすることはできません。

http://japan.renesas.com/fdt_download

3. 注意事項

(1) 本リビジョンアップは、フラッシュ開発ツールキット V.4.00 Release 00で追加サポートしたMCUをV.3でも使用できるようにしたものです。

V.4.00 Release 00からアップデートするものではありません。

(2) フラッシュ開発ツールキット V.3.07 Release 03をインストールしているパソコンで、オートアップデートユーティリティを実行した場合には、V.4の無償評価版がインストールされます。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.