

CS+用 RXコード生成 RXコード生成支援ツール AP4 リビジョンアップのお知らせ

CS+用 RXコード生成 を V1.08.00 から V1.09.00 へ
RXコード生成支援ツール AP4 を V1.07.00 から V1.08.00 へ
リビジョンアップします。

1. 対象製品

- CS+用 RXコード生成 V1.08.00以前の前リビジョン
- RXコード生成支援ツール AP4 V1.07.00以前の全リビジョン

2. リビジョンアップ内容

2.1 サポートマイコンの追加

以下のグループにおいてサポートマイコンを追加しました。

- RXファミリ: RX130グループ

2.2 注意事項の改修

RENESAS TOOL NEWS で連絡した以下の問題を改修しました。

(1) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 150516/tn1

4. 12ビットA/Dコンバータ(S12ADC)の注意事項

(対象: RX64M および RX71Mグループ)

5. 12ビットD/Aコンバータ(R12DA)の注意事項

(対象: RX64M および RX71Mグループ)

問題の詳細は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=150516tn1>

備考1: 上記の注意事項は、"RXコード生成支援ツール AP4"

も該当します。

備考2: 1から3については、すでに改修済みです。

(2) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 150716/tn1

1. バス設定の注意事項

(対象: RX64M および RX71Mグループ)

2. クロック発生回路(HOCO動作時)の注意事項

(対象: RX111 および RX113グループ)

問題の詳細は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=150716tn1>

(3) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 150807/tn3

- MTUの相補PWMモード設定の注意事項

(対象: RX230 および RX231グループ)

問題の詳細は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=150807tn3>

(4) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 150901/tn2

- MTUの相補PWMモード設定時の割り込みに関する注意事項

(対象: RX23Tグループ、RX230グループ、RX231グループ、RX110グループ、RX111グループ および RX113グループ)

問題の詳細は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=150901tn2>

(5) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 151101/tn4

3. データトランスファコントローラ(DTC)の設定に関する注意事項

(対象: RX71Mグループ、RX64Mグループ、RX23Tグループ、RX230グループ、RX231グループ および RX113グループ)

問題の詳細は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=151101tn4>

備考: 1 および 2については次期バージョンで改修予定です。

(6) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 151201/tn3

- マルチファンクションピンコントローラ(MPC)のPAn端子機能選択に関する
注意事項

(対象: RX113グループ)

問題の詳細は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=151201tn3>

3. アップデート方法

ご使用の対象製品によってアップデート方法が異なります。

詳細は下記をご参照ください。なお、いずれも無償でアップデートできます。

3.1 CS+用 RXコード生成のアップデート方法

製品版CS+ または 無償評価版CS+のどちらをご使用の場合も、以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

また、CS+ 3.00.00以前を使用している場合は、先にCS+をV3.01.00 にアップデートする必要があります。以下のURLから無償評価版CS+ V3.01.00 をダウンロードしてアップデートしてください。

https://www.renesas.com/cs+_download

(1) アップデートマネージャを使用する。

スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics CS+を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。(12月21日からサービス開始予定)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCS+を起動している場合は、CS+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。

ラピッドスタートによりCS+がWindows上の通知領域 (タスクトレイ)内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

M0120001

"CubeSuiteW+.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

(2) Webからインストーラをダウンロードする。

以下のURLからCS+ RXコード生成 V1.09.00 をダウンロードしてインストールする。

(12月21日からインストーラ掲載予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

3.2 RXコード生成支援ツール AP4 のアップデート方法

以下のURLから、インストーラをダウンロードしてインストールしてください。

(12月21日からインストーラ掲載予定)

https://www.renesas.com/applilet_download

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.