

CS+用 RL78コード生成 (CS+ for CA,CX) リビジョンアップのお知らせ

CS+用 RL78コード生成 (CS+ for CA,CX Code_Generator for RL78) をV2.07.00から V2.08.00へリビジョンアップします。

1. 該当製品

CS+用 RL78コード生成 (CS+ for CA,CX) V2.07.00
(CS+ for CA,CX Code_Generator for RL78)

2. リビジョンアップ内容

(a) サポートマイコンの追加

サポートマイコンに以下のグループを追加します。

RL78ファミリ: RL78/G1Fグループ

(b) 不具合の修正

電源検出回路で割り込みモードを設定したときのオプションバイトLVIMDS1に間違った値が出力されていたので、正しい値が出力されるよう修正します。対象マイコンを使用されている場合、本バージョンに変更してください。詳細はインストール時に展開されるリリースノートを参照してください。

対象マイコン

RL78ファミリ: RL78/F13, RL78/F14, RL78/L12, RL78/G1A グループ

3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

製品版CS+ または 無償評価版CS+のどちらをご使用の場合も、以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

また、CS+ 3.00.00以前を使用している場合は、先にCS+をV3.01.00 にアップデートする必要があります。

以下のURLから無償評価版CS+ V3.01.00 をダウンロードして
アップデートしてください。

https://www.renesas.com/cs+_download

(1) アップデートマネージャを使用する。

スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics
CS+を選択し、アップデートマネージャを起動して
アップデートする。(6月22日からサービス開始予定)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCS+を起動している場合は、
CS+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。
ラピッドスタートによりCS+がWindows上の通知領域 (タスクトレイ)
内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示
されます。

M0120001

"CS+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

(2) Webからインストーラをダウンロードする。

以下のURLからCS+ for CA,CX Code_Generator for RL78 V2.08.00 をダ
ウンロードしてインストールする。(6月22日からインストーラ掲載予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。