

CS+用 RXコード生成 リビジョンアップのお知らせ

CS+用 RXコード生成 (CS+ Code_Generator for RX) をV1.06.00から V1.07.00へリビジョンアップします。

1. 該当製品

CS+用 RXコード生成 V1.06.00
(CS+ Code_Generator for RX)

2. リビジョンアップ内容

(a) サポートマイコンの追加

サポートマイコンに以下のグループを追加しました。

- RXファミリ: RX23Tグループ

(b) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 150301/tn2の注意事項の改修

以下の注意事項を改修します。

1. マルチファンクションタイマパルスユニット3の注意事項

対象: RX64Mグループ

2. シリアルコミュニケーションインタフェースの注意事項

対象: RX111,RX113,RX64M および RX71M グループ

問題の詳細は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=150301tn2>

(c) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 150516/tn1の注意事項の改修

以下の注意事項を改修します。4, 5については改修されておられません。

1. クロック発生回路(PLL回路動作時)生成コードの注意事項

対象: RX111 および RX113グループ

2. バス設定の注意事項

対象: RX64M および RX71Mグループ

3. 16ビットタイマパルスユニット(TPUa) および マルチファンクションタイマパルスユニット3(MTU3a)の注意事項

対象: RX64M および RX71Mグループ

問題の詳細は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=150516tn1>

3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

製品版CS+ または 無償評価版CS+のどちらをご使用の場合も、以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

また、CS+ 3.00.00以前を使用している場合は、先にCS+をV3.01.00 にアップデートする必要があります。
以下のURLから無償評価版CS+ V3.01.00 をダウンロードしてアップデートしてください。

https://www.renesas.com/cs+_download

(1) アップデートマネージャを使用する。

スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics
CS+を選択し、アップデートマネージャを起動して
アップデートする。(6月22日からサービス開始予定)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCS+を起動している場合は、
CS+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。
ラピッドスタートによりCS+がWindows上の通知領域 (タスクトレイ)
内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示
されます。

M0120001

"CS+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

(2) Webからインストーラをダウンロードする。

以下のURLからCS+ Code_Generator for RX V1.07.00 を
ダウンロードしてインストールする。(6月22日からインストーラ掲載予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

