

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
 株式会社 ルネサス テクノロジ
 問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	開発環境	発行番号	TN-OS*-A084A/J	Rev.	第1版
題名	HI7700/4 最適化タイマドライバ機能に関する制限事項		情報分類	技術情報	
適用製品	下記参照	対象ロット等	関連資料	HI7000/4 シリーズ ユーザーズマニュアル (RJJ10B0063)	
		下記参照			

HI7700/4 の最適化タイマドライバ機能について、別紙に示す不具合があります。恐れ入りますが回避策を講じていただけますようお願いいたします。

添付：HI7700-4_041018J

"HI7700/4 不具合(2004.10.18)"

なお、本不具合は、次回のリビジョンアップで改修します。

型名	本不具合のあるバージョン
R0R40770TRW011	V1.2.00
R0R40770TRW015	V1.3.00
R0R40770TRW01A	
R0R40770TRW01K	
R0R40770TRW01U	
R0R40770TRW01Z	
R0R40770TXW011	
R0R40770TXW015	
R0R40770TXW01A	
R0R40770TXW01K	
R0R40770TXW01U	
R0R40770TXW01Z	
HS0770ITI41SRE	
HS0770ITI41SRB	
HS0770ITI41SRS	
HS0770ITI41SRE-E	
HS0770ITI41SRB-E	
HS0770ITI41SRS-E	

HI7700/4 不具合 (2004.10.18)**【現象 発生条件】**

最適化タイマドライバを組み込んだシステムにおいてオーバーランハンドラ機能を使用すると、カーネルが正常動作しない場合があります。

【回避方法】

以下のいずれかの方法で回避していただきますようお願いいたします。

- (1)最適化タイマドライバを組み込まない
- (2)オーバーランハンドラ機能を使用しない

【恒久対策】

本不具合は、次回のリビジョンアップで改修します。

【本不具合のあるバージョン】

製品名	型名	バージョン
HI7700/4	R0R40770TRW011	V1.2.00
	R0R40770TRW015	V1.3.00
	R0R40770TRW01A	
	R0R40770TRW01K	
	R0R40770TRW01U	
	R0R40770TRW01Z	
	R0R40770TXW011	
	R0R40770TXW015	
	R0R40770TXW01A	
	R0R40770TXW01K	
	R0R40770TXW01U	
	R0R40770TXW01Z	
	HS0770IT141SRE	
	HS0770IT141SRB	
	HS0770IT141SRS	
	HS0770IT141SRE-E	
	HS0770IT141SRB-E	
	HS0770IT141SRS-E	

以上