

CubeSuite+用RL78ファミリおよび78K デバイス依存情報 V1.00.18へのリビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+ のRL78ファミリおよび78Kデバイス依存情報ファイルである、CubeSuite+ DevInfo_RL78_78KをV1.00.17からV1.00.18へリビジョンアップしました。

1. アップデート対象バージョン

CubeSuite+ DevInfo_RL78_78K V1.00.17以前

バージョンの確認方法は、以下のURLをご参照ください。

https://www.renesas.com/cs+_ver

2. リビジョンアップ内容

(1) サポートマイコンの追加

以下のマイコンを追加しました。

(2) RL78ファミリ RL78/G14グループ:

R5F104PL, R5F104PK, R5F104ML, R5F104MK,
R5F104LL, R5F104LK, R5F104JL, R5F104JK,
R5F104GL および R5F104GK

- RL78ファミリ RL78/F1Aグループ:

R5F114GG, R5F114GF, R5F114GE, R5F114GD
および R5F114GC

(2) 端子配置情報の追加

以下のマイコンの端子配置情報を追加しました。

- RL78ファミリ RL78/F13グループ
- RL78ファミリ RL78/F14グループ
- RL78ファミリ RL78/G10グループ

詳細は、以下のURLをご参照ください。

http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/DeviceInformation_78K_List.html

3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

製品版CubeSuite+ または 無償評価版CubeSuite+のどちらをご使用の場合も、以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

3.1 CubeSuite+ V2.00.00以降を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) スタートメニューから プログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+ を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。
(7月16日からサービス開始)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCubeSuite+を起動している場合は、CubeSuite+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。

ラピッドスタートによりCubeSuite+がWindows上の通知領域 (タスクトレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

M0120001

"CubeSuite+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

- (2) 以下のURLからCubeSuite+ DevInfo_RL78_78K V1.00.18をダウンロードしてインストールする。(7月22日から公開予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

3.2 CubeSuite+ V1.03.00以前を使用している場合

以下のURLから無償評価版CubeSuite+ V2.02.00 をダウンロードし、インストール後に、3.1 (1) または (2) の方法でアップデートしてください。

https://www.renesas.com/cs+_download

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。