

【リビジョンアップ】

CS+用 RX コード生成, e² studio Code Generator プラグイン, RX コード生成支援ツール AP4

概要

タイトルに記載している製品を以下のとおりリビジョンアップします。

- (1) CS+用 RX コード生成 : V1.12.00 から V1.13.00
- (2) e² studio Code Generator プラグイン : V2.6.0 から V2.7.0
- (3) RX コード生成支援ツール AP4 : V1.11.00 から V1.12.00

1. アップデート対象バージョン

- CS+用 RX コード生成 V1.12.00 以前の全リビジョン
- e² studio V5.3.0 (Code Generator プラグイン V2.6.0) 以前の全リビジョン
- RX コード生成支援ツール AP4 V1.11.00 以前の全リビジョン

2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。詳細は、リリースノートをご参照ください。

- CS+ RX コード生成
CS+ RX コード生成 V1.13.00 リリースノート (4月5日掲載予定)
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4004>
- e² studio 用 Code Generator プラグイン
e² studio V5.4.0 リリースノート (4月5日掲載予定)
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4013>
- RX コード生成支援ツール AP4
AP4 for RX V1.12.00 リリースノート (4月5日掲載予定)
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4003>

2.1 サポート MCU の追加

サポート MCU に以下のグループを追加しました。

- RX ファミリ : RX24T グループ
R5F524TEAxFP, R5F524TCAxFP, R5F524TBxFP
- RX ファミリ : RX24U グループ
R5F524UEAxFB, R5F524UCAxFB, R5F524UBAxFB,
R5F524UEAxFP, R5F524UCAxFP, R5F524UBAxFP

2.2 改修内容

以下の問題を改修しました。

(1) RX231 の CLKOUT 端子設定に関する修正

RX231 デバイスで「クロック発生回路」を設定時に「CLKOUT 端子設定」が表示されず、CLKOUT 端子の設定および解除を行うことができません。

(2) 低速動作モードやソフトウェアスタンバイモード時の消費電流設定の変更

詳細については、該当デバイスのテクニカルアップデートを参照ください。

https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=tn-rx*-a169a

RX231 グループ 低消費電力モード時の消費電流増加に関する注意事項

3. アップデート方法

ご使用の対象製品によってアップデート方法が異なります。

詳細は下記をご参照ください。なお、いずれも無償でアップデートできます。

3.1 CS+用 RX コード生成のアップデート方法

CS+ V5.00.00 より前のバージョンを使用している場合は、まず CS+を V5.00.00 にアップデートする必要があります。

以下の URL から無償評価版 CS+ V5.00.00 をダウンロードしてアップデートしてください。

https://www.renesas.com/cs+_download

(1) アップデートマネージャを使用する。

スタートメニューから プログラム -> Renesas Electronics CS+を選択し、

アップデートマネージャを起動してアップデートする。(4月5日からサービス開始予定)

注意: ラピッドスタートを有効にして CS+を起動している場合は、

CS+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。

ラピッドスタートにより CS+が Windows 上の通知領域 (タスクトレイ)内に

常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

M0120001

"CubeSuiteW+.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

(2) Web からインストーラをダウンロードする。

以下の URL から CS+ Code_Generator for RX V1.13.00 を
ダウンロードしてインストールする。(4月5日からインストーラ掲載予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

3.2 e² studio Code Generator プラグイン のアップデート方法

e² studio のアップデート方法については、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0148JJ0100 の "3. アップデート方法" をご参照ください。(4月5日掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0148>

なお、Code Generator プラグインのみをアップデートすることはできません。

3.3 RX コード生成支援ツール AP4 のアップデート方法

以下の URL から、インストーラをダウンロードしてインストールしてください。(4月5日掲載予定)

https://www.renesas.com/applilet_download

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2017.04.01	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社
 〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先
<https://www.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。