カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (http://www.renesas.com)

2010 年 4 月 1 日 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社(http://www.renesas.com)

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry



発行日: 2004年1月27日

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル 株式会社 ルネサス テクノロジ

問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類		開発環境	発行番号	TN-CSX-062A/JA		Rev.	第1版
題名	統合化開発環境(HEW 3) Ver.3.0.05 リビジョンアップのお知らせ		情報分類	仕様変更			
適用製品	HEW3 同梱製品	対象ロット等					
		HEW 3.0.x	関連資料	High-performance Embedded Workshop 3 ユーザーズマニュアル 第 1 版			

HEW3(High-performance Embedded Workshop 3)を V3.0.05 にリビジョンアップしました。

アップデータは以下の URL より入手できます。

http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tool/index.html

本リビジョンのアップデート内容を以下に示します。

1. 不具合修正

1.1 ファイル再読み込み

エディタウインドウで開いているファイルを外部エディタで編集、保存して更新した場合、ファイル再読み込みが行われない不具合を対策しました。(本不具合は、Ver. 3.0.02 のみ発生します。)

1.2 メモリメニューの検索機能不正

メニューからメモリ(M)->検索(S)…を選択してメモリ検索した場合、何も記載がない空のメモリウィンドウが表示される不具合を対策しました。

1.3 Symbol Load コマンド

環境により、Symbol Load コマンドに必要なファイルがインストールされず、コマンドを実行しても動作しないという不具合を対策しました。

以上