

RENESAS TOOL NEWS 2004年9月1日

E10A-USBエミュレータソフトウェア (H8Sデバイスグループ) 不具合のお知らせ

E10A-USBエミュレータソフトウェア(H8Sデバイスグループ)不具合が発見されましたのでお知らせいたします。

1. 対象製品

E10A-USB (HS0005KCU01H、HS0005KCU02H)

2. 対象デバイス

H8Sデバイスグループを選択しており、H8S/2218FもしくはH8S/2212Fを使用時

3. 対象バージョン

E10A-USBエミュレータソフトウェアバージョン V1.2.00-V.1.06 release 00

H8Sデバイスグループコンポーネントバージョン V1.0.00-V.1.04.00

4. 不具合内容

ユーザプログラムの実行やステップ、S/Wブレーク設定といった動作後、エミュレータが対象デバイスの内蔵フラッシュメモリを書き換えるという作業を行う場合がありますが、この時、「Frequency error」と表示され、内蔵フラッシュメモリの書き換えが正常に行われません。

5. 対策

9月初旬Web掲載予定のE10A-USBエミュレータソフトウェア V.1.07 Release 00にて修正いたします。

6. 注意事項

本不具合現象に対して至急対応が必要なお客様がいらっしゃいましたら、お手数ですが、問い合わせ

フォームにてご連絡ください。

またその他のお問合せ等も上記フォームをご使用ください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.