

E10A-USBエミュレータソフトウェア V1.3.00、V1.2.00 使用時の不具合ご連絡

E10A-USBエミュレータソフトウェアV1.3.00、V1.2.00を使用したデバッグ中、E10A-USBがタイムアウトエラーになってしまう場合がありますので、ご連絡致します。

※2004年4月2日発行のニュースもあわせてご参照ください。

1. 不具合内容

E10A-USBエミュレータソフトウェアV1.3.00、V1.2.00を使用したデバッグ中、下記操作を行なうと、タイムアウトエラーとなってしまう場合があります。

操作内容：

ユーザプログラムを実行中（Go、STEP、STEP_OVER、STEP_OUT、Go to cursor）に下記操作を行なった場合が対象となります。

- Watchポイントの自動更新時
- メモリ参照、メモリ表示内容の更新
- 強制停止（STOP）ボタンを使用した強制ブレーク

2. 対応方法

E10A-USBエミュレータソフトウェアV1.4.01にて対応いたします。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。