

H8S/2218F E10A接続仕様 誤記のご連絡

H8S/2218F E10A接続仕様に誤記がございましたので、下記のとおりご連絡させていただきます。

1. 対象型名

HS2218KCM01H、HS2218KCI01H

2. 内容

H8S/2218F用E10Aのマニュアル「H8S/2218F,H8S/2212F と E10A エミュレータ HS2218KCM01H HS2218KCI01Hとユーザシステムの接続方法」におきまして記述漏れがございました。

図4.1においてFWE端子の処理について何も記述がありませんが、E10Aと接続する場合、FWE端子の処理はプルアップになります。(EMLE端子の同様の処理)

Webには至急修正版を掲載予定ですが、メールにて電子データ送付を希望される方は、お手数ですが csc@renesas.com までご連絡をいただくようお願いいたします。

PDFファイルを送付いたします。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。