

【注意事項】

R20TS0090JJ0100

Rev.1.00

2016.11.01 号

RX ファミリ

組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny を用いたサンプルプログラム
Firmware Integration Technology,組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny を使った応用例 (DHCP/DNS/FTP/HTTP)
Firmware Integration Technology

概要

タイトルに記載している製品の使用上の注意事項を連絡します。

1. “R_ETHER_LinkProcess” 関数におけるリンク状態変化検出処理の注意事項

1. “R_ETHER_LinkProcess” 関数におけるリンク状態変化検出処理の注意事項

1.1 該当製品

- RX ファミリ 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny を用いたサンプルプログラム
Firmware Integration Technology

リビジョン : Rev1.05

対応するドキュメントは以下です。

- ・ RX ファミリ 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny を用いたサンプルプログラム
Firmware Integration Technology アプリケーションノート

資料番号 : R20AN0312JJ0105

- RX ファミリ 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny を使った応用例(DHCP/DNS/FTP/HTTP)
Firmware Integration Technology

リビジョン : Rev1.02

対応するドキュメントは以下です。

- ・ RX ファミリ 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny を使った応用例(DHCP/DNS/FTP/HTTP)
Firmware Integration Technology アプリケーションノート

資料番号 : R20AN0314JJ0102

1.2 該当 MCU

RX63N グループ、RX64M グループ、RX65N グループ、RX71M グループ

1.3 発生条件、内容 および 回避策

サンプルプログラムに同梱している RX ファミリ イーサネットモジュール Firmware Integration Technology (r_ether_rx) で問題が発生します。

詳細は RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0088JJ0100 の 1.3 項から 1.5 項をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&documenttype=531&q=r20ts0088>

タイトル : 【注意事項】

RX ファミリ

イーサネットモジュール Firmware Integration Technology,

RX Driver Package Ver.1.10,

RX Driver Package Ver.1.11

1.4 恒久対策

- RX ファミリ 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny を用いたサンプルプログラム
Firmware Integration Technology
次期リビジョン (Rev1.06) で改修予定です。 (2017 年 2 月予定)
- RX ファミリ 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny を使った応用例 (DHCP/DNS/FTP/HTTP)
Firmware Integration Technology
次期リビジョン (Rev1.03) で改修予定です。 (2017 年 2 月予定)

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2016.11.01	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社
 〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先
<http://japan.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。