

E10A-USBソフトウェア Ver.1.4.00 リビジョンアップのお知らせ

E10A-USBのエミュレータソフトウェアを、Ver.1.4.00にリビジョンアップしました。

1. 改修内容

- SH-4Aデバイスグループのサポートを開始いたしました。
対象デバイスは下記になります。
SH7770
- 下記不具合を修正いたしました。
不具合内容：
SH-4デバイスグループにおいて、ブレイク中のメモリアクセス時、TLBエラーが発生していないにも関わらず、TLBエラー発生通知ウインドウを表示する場合がある。

2. 入手方法とインストール手順

- (1) お持ちのCD-ROM(E10A-USBエミュレータソフトウェア)内の
Setup.exeを実行し、E10A-USBエミュレータソフトウェアのイン
ストールを行なってください。
- (2) こちらよりHigh-performance Embedded Workshopを最新版に
アップデートしてください。
- (3) E10A-USB エミュレータソフトウェアV1.4.00用デバイス別アップ
データをこちらからダウンロードしてください。
- (4) ダウンロードしたzipファイルを解凍し、setup.exeを実行してくだ
さい。
- (5) E10A-USBへのセットアップ(Setup Tool for E10A-USB
Emulator)を実行してください。

3. 注意事項

本バージョンを使用し、既に使用されているデバイスグループを変更する事は出来ません。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.