

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル  
株式会社 ルネサス テクノロジ  
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	開発環境	発行番号	TN-OS*-A089A/J	Rev.	第1版
題名	HI7000/4 V.2.00 Release 02 へのリビジョンアップのお知らせ		情報分類	技術情報	
適用製品	下記参照		関連資料	HI7000/4 シリーズ ユーザーズマニュアル (RJ10B0063)	
	対象ロット等 全ロット				

HI7000/4 を、V.2.00 Release 01 から V.2.00 Release 02 にリビジョンアップしました。

## 1. リビジョンアップ内容

SH-2A および SH2A-FPU 使用時、「レジスタバンクを使用すると、割込みハンドラ終了後にシステムが異常動作となる。」という問題(RENESAS TECHNICAL UPDATE : TN-OS\*-A087A/J)を改修しました。

## 2. 対象製品型名

型名	バージョン
R0R40700TRW021, R0R40700TRW025, R0R40700TRW02A, R0R40700TRW02K, R0R40700TRW02U, R0R40700TRW02Z, R0R40700TXW021, R0R40700TXW025, R0R40700TXW02A, R0R40700TXW02K, R0R40700TXW02U, R0R40700TXW02Z	V.2.00 Release 00, V.2.00 Release 01

## 3. リビジョンアップ方法

以下の URL の[HI シリーズ OS]からダウンロードしてください。

<http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tool/download2/>

以上