

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

# ルネサス 技術情報

〒 1 0 0 - 0 0 0 4  
 東京都千代田区大手町 2 丁目 6 番 2 号  
 (日本ビル)  
 TEL (03)5201-5022 (ダイヤルイン)  
 株式会社 ルネサス テクノロジ 応用技術本部

製品分類	開発環境		発行番号	TN-EML-110A	Rev.	第 1 版
題名	E6000 エミュレータ、E8000 エミュレータ用 USB アダプタ (HS6000EIU01H) 使用時の注意事項		情報分類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③. 使用上の注意事項 4. マスク変更 5. ライン変更		
適用製品	USB アダプタ (HS6000EIU01H) 対応のエミュレータ	対象ロット等	関連資料	E6000 エミュレータ、E8000 エミュレータ用 USB アダプタ HS6000EIU01H 取扱い説明書 ADJ-702-397 (第 1 版)	有効期限	
		全ロット			永年	

## 1. 概要

Windows®98SE(\*1) を搭載した一部の PC において [ E6000 エミュレータ、E8000 エミュレータ用 USB アダプタ (HS6000EIU01H) ] (以下 USB アダプタとする) を用いて E8000、E8000S、E6000 および E6000H エミュレータを接続した場合、エミュレータが正しく起動できない不具合があり、USB ドライバを修正しました。(修正バージョンは 6.0.01.000 になります。)

問題が発生した PC にて、USB ドライバを修正バージョンに更新することにより不具合は解消されま

す。

\*1 : Windows® 98SE の正式名は Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です。

## 2. 発生条件

Windows®98SE を搭載した一部の PC にて発生します。

本不具合の対象は USB ドライバが Windows®98SE により正しく認識されているが、エミュレータが正しく起動できないケースです。

## 3. 回避策

下記 URL より本不具合対策の USB ドライバおよび「E6000 エミュレータ、E8000 エミュレータ用 USB ドライバ更新手順書」をダウンロードし、不具合の発生する PC の USB ドライバを更新してください。

E6000 エミュレータ :

<http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tool/download/emulator/e6000/driver.html>

E6000H エミュレータ :

<http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tool/download/emulator/e6000h/index.html>

E8000/E8000S エミュレータ :

<http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tool/download/emulator/e8000/driver.html>

以上