

## 2011年4月および6月発行カタログご参照時のお願い

2011年4月および6月に発行された、以下のカタログの正誤情報をお知らせします。

- ルネサス 開発環境 別冊  
ドキュメント番号 R20CS0002JJ0300、R20CS0002JJ0301およびR20CS0002JJ0302
- ルネサス マイクロコンピュータ All Flash 78K  
ドキュメント番号 R01CL0019JJ0100

上記のPDFファイルは以下で参照いただけます。

[https://www.renesas.com/tool\\_catalog](https://www.renesas.com/tool_catalog)

### 1. ルネサス マイクロコンピュータ開発環境総合カタログ 別冊 (2011年4月発行)

#### ドキュメント番号 R20CS0002JJ0302

- 39ページ (RL78ファミリ - 2 ページ)  
「RL78ファミリ用フルスペックエミュレーター一覧」の表で  
エミュレーションプローブQB-80EP-01Tを、QB-80-EP-01Tと読み替えて  
ください。  
また、新たにマイコンR5F104LxxLAの行を追加しました。
- 40ページ (RL78ファミリ - 3 ページ)  
「RL78ファミリ用プログラミング環境一覧」の表で  
R5F104LxxFP用プログラムアダプタFA-R5F104LLAFP-RXを、  
FA-R5F104LJAFP-RXと読み替えてください。  
また、新たにマイコンR5F104LxxLAの行を追加しました。
- 179ページ (E10A-USBエミュレータ, E8a 主なデバッグ機能一覧 -2 ページ)  
「■E10A-USB (HS0005KCU01H/HS0005KCU02H + デバッグMCUボード)  
デバッグ機能情報」の表からH8S/2427R、H8S/2427、H8S/2425の行 (一番下)  
を削除してください。

ドキュメント番号 R20CS0002JJ0300 および R20CS0002JJ0301

- E10A-USBエミュレータ, E8a 主なデバッグ機能一覧 -2 ページ  
「■E10A-USB (HS0005KCU01H/HS0005KCU02H + デバッグMCUボード) デバッグ機能情報」の表からH8S/2427R、H8S/2427、H8S/2425の行 (一番下) を削除してください。

この内容を修正した「ルネサス 開発環境 別冊」を以下のWebページに掲載します。

(7月21日掲載予定)

[https://www.renesas.com/tool\\_catalog](https://www.renesas.com/tool_catalog)

修正版のドキュメント番号は R20CS0002JJ0303 です。

## 2. ルネサス マイクロコンピュータ All Flash 78K (2011年6月発行)

### ドキュメント番号 R01CL0019JJ0100

- 紙面37ページ (PDF 19ページ 右側)  
「ソフトウェア開発環境」の表の、78K0Sマイコン列のフラッシュ書き込みソフト欄 (下から3行目) にあるRenesas Flash Programmerを削除してください。

この内容は次回の改定時に対応する予定です。

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.