

統合開発環境High-performance Embedded Workshop ご使用上のお願い -- インストールについて --

High-performance Embedded Workshopの使用上の注意事項を連絡します。

- インストールについての注意事項

1. 該当製品

High-performance Embedded Workshop V.4

注：上記以外のバージョンでも発生する可能性があります。

2. 内容

High-performance Embedded Workshopを含む製品のインストール途中に、以下のメッセージが表示されインストーラが強制終了する場合があります。

エラーコード: -5009 : 0x8002802b

エラー情報:

Ctor¥ObjectWrapper.cpp (163)

Ctor¥ObjectWrapper.cpp (391)

Kernel¥Component.cpp (1161)

Kernel¥CABFile.cpp (384)

SetupDLL¥SetupDLL.cpp (1694)

注：エラーコード、ファイル名および丸括弧内のライン番号は、環境により異なる場合があります。

3. 回避策

以下のディレクトリの下にあるRunTimeフォルダを削除して、再度ソフトウェアツール製品をインストールしてください。

Windowsインストールドライブの

¥Program Files¥Common Files¥InstallShield¥Professional¥RunTime

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.