

## E10A-USBエミュレータ用 デバイスグループ 追加用ライセンスツールご使用上のお願い

SuperH RISC engine、H8SおよびH8SXファミリ用エミュレータE10A-USBへの デバイスグループ追加用ライセンスツールの使用上の注意事項を連絡します。

### 1. 該当製品

以下のE10A-USB用デバイスグループ追加用ライセンスツールが該当します。  
なお、デバイスグループ追加用ライセンスツールは製品型名HS0005KCU01H  
およびHS0005KCU02HのE10A-USBにのみ使用できます。

- (1) SH-4A デバイスグループ追加用ライセンスツール 型名 : HS7780KCU01SR  
V.2.00 Release 00とV.3.00 Release 00
- (2) SH-4 デバイスグループ追加用ライセンスツール 型名 : HS7751KCU01SR  
V.2.00 Release 00とV.3.00 Release 00
- (3) SH-3 デバイスグループ追加用ライセンスツール 型名 : HS7729KCU01SR  
V.2.00 Release 00とV.3.00 Release 00
- (4) SH-2A デバイスグループ追加用ライセンスツール 型名 : HS7206KCU01SR  
V.2.00 Release 00とV.3.00 Release 00
- (5) SH-2 デバイスグループ追加用ライセンスツール 型名 : HS7047KCU01SR  
V.2.00 Release 00とV.3.00 Release 00
- (6) SH-Mobile デバイスグループ追加用ライセンスツール 型名 : HS7290KCU01SR  
V.2.00 Release 00とV.3.00 Release 00
- (7) New\_SH-Mobile デバイスグループ追加用ライセンスツール  
型名 : HS7318KCU01SR  
V.2.00 Release 00とV.3.00 Release 00
- (8) H8S デバイスグループ追加用ライセンスツール 型名 : HS2339KCU01SR  
V.2.00 Release 00とV.3.00 Release 00
- (9) H8SX デバイスグループ追加用ライセンスツール 型名 : HS1527KCU01SR  
V.2.00 Release 00とV.3.00 Release 00

E10A-USB用デバイスグループ追加用ライセンスツールについては、  
こちらをご参照ください。

## 2. 内容

該当製品をホストマシンにインストールすると、統合開発環境High-performance Embedded Workshopとワークスペースファイル (.hws) の関連付けが消失します。そのため、ワークスペースファイルの名前をダブルクリックしてもHigh-performance Embedded Workshopが起動しません。

## 3. 解決策

以下のURLのダウンロードサイトからHigh-performance Embedded Workshop V.4.04.01（最新版）へのアップデートプログラム(注)をダウンロードし、High-performance Embedded Workshopを再インストールしてください。  
[http://japan.renesas.com/hew\\_download](http://japan.renesas.com/hew_download)

**注：** ダウンロードサイトにある「フルアップデート」プログラムまたは「差分アップデート」プログラム

オートアップデートユーティリティを使用してもアップデートできます。  
アップデート方法は以下のURLでRENESAS TOOL NEWS を参照ください。  
<http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/080118/tn1.htm>

なお、解決策を実行した後、いずれかの該当製品をインストールすると再び同じ問題が発生します。その場合は、再度解決策を実行してください。

## 4. 恒久対策

次期バージョンアップで改修する予定です。

---

### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。