

CubeSuite+用RL78ファミリ、78Kデバイス依存情報 V1.00.05 への リビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+ のRL78ファミリ、78Kデバイス依存情報

CubeSuite+ DevInfo_RL78_78KをV1.00.04からV1.00.05へリビジョンアップしました。

1. 対象バージョン

CubeSuite+ DevInfo_RL78_78K V1.00.04以前

以下の手順でバージョンを確認できます。

Windows XPの場合 :

- (1) Windowsの"プログラムの追加と削除"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ DevInfo_RL78_78K のアイコンをクリックする。
- (3) "サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。" をクリックする。
V1.00.0491のように表示されますが最後の2文字 (91) は無視してください。

Windows VistaおよびWindows 7の場合 :

- (1) Windowsの"プログラムと機能"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ DevInfo_RL78_78K のバージョンを確認する。
V1.00.0491のように表示されますが最後の2文字 (91) は無視してください。

2. リビジョンアップ内容

- (1) サポートマイコンの追加
以下を新規に追加しました。

78K0RのμPD78F8058:

μPD78F8056A, μPD78F8057A および μPD78F8058A

RL78/G1Aグループ:

R5F10E8A, R5F10E8C, R5F10E8D, R5F10E8E, R5F10EBA,
R5F10EBC, R5F10EBD, R5F10EBE, R5F10EGA, R5F10EGC,
R5F10EGD, R5F10EGE, R5F10ELC, R5F10ELD および R5F10ELE

(2) SFR情報等の修正

以下のマイコンのSFR情報を修正しました。

- RL78ファミリ RL78/G13

詳細内容は以下のURLで確認ください。(2月17日更新予定)

[http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/
DeviceInformation_78K_List.html](http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/DeviceInformation_78K_List.html)

3. 注意事項

CubeSuite+ DevInfo_RL78_78K V1.00.05を使用する場合、CubeSuite+本体をV1.01.01へアップデートする必要があります。

V1.01.01については、RENESEA TOOL NEWS 資料番号 120216/tn1 を参照ください。

以下のURLでも参照できます。(2月20日掲載予定)

https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=120216tn1_j

4. アップデート方法

オンラインアップデートできます。アップデート方法はお持ちのCubeSuite+によって異なります。

4.1 有償版CubeSuite+を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

(1) スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。

(2月17日からサービス開始予定)

(2) 以下URLからCubeSuite+ DevInfo_RL78_78K V1.00.05 をダウンロードしてインストールする。(2月20日からインストーラ掲載予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

4.2 無償評価版CubeSuite+を使用している場合

4.1(2)と同じ方法でアップデートしてください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.