

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	開発環境	発行番号	TN-OS*-A085A/J	Rev.	第1版
題名	HI7700/4 V.1.03 Release 01 リビジョンアップのお知らせ		情報分類	技術情報	
適用製品	下記参照	対象ロット等	関連資料	HI7000/4 シリーズ ユーザーズマニュアル (RJ10B0063)	
	下記参照	下記参照			

HI7700/4 V.1.03 Release 01 にリビジョンアップしました。

対象製品の詳細は、以下の通りです。

型名	バージョン
R0R40770TRW011, R0R40770TRW015, R0R40770TRW01A, R0R40770TRW01K, R0R40770TRW01U, R0R40770TRW01Z, R0R40770TXW011, R0R40770TXW015, R0R40770TXW01A, R0R40770TXW01K, R0R40770TXW01U, R0R40770TXW01Z, HS0770ITI41SRE, HS0770ITI41SRB, HS0770ITI41SRS, HS0770ITI41SRE-E, HS0770ITI41SRB-E, HS0770ITI41SRS-E	V1.2.00 V1.3.00

アップデートを以下の URL より入手できます。

http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tool/download/realtime_os/itron/index.html

リビジョンアップ内容

RENESAS TECHNICAL UPDATE の TN-OS*-A084A/J にてご連絡済の以下の不具合を改修しました。

なお、本不具合は V1.2.00 および V1.3.00 のみで発生します。

【不具合内容】

最適化タイマドライバを組み込んだシステムにおいてオーバーランハンドラ機能を使用すると、カーネルが正常動作しない場合があります。

以上