

【リビジョンアップ】

R20TS0533JJ0100

Rev.1.00

2020.01.16 号

CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC) V2.19.00,
CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX) V2.19.00,
e² studio Code Generator プラグイン V2.15.0,
RL78 コード生成支援ツール AP4 V1.18.00,
RL78 コード生成支援ツール Applilet3 V1.18.00

概要

タイトルに記載している製品を以下のとおりリビジョンアップします。

- (1) CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC) : V2.18.00 から V2.19.00
- (2) CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA, CX) : V2.18.00 から V2.19.00
- (3) e² studio Code Generator プラグイン : V2.14.0 から V2.15.0
- (4) AP4 for RL78 : V1.17.00 から V1.18.00
- (5) Applilet3 for RL78 : V1.17.00 から V1.18.00

1. アップデート対象バージョン

- CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC) V2.18.00 以前の全リビジョン
- CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX) V2.18.00 以前の全リビジョン
- e² studio V7.5.0 (Code Generator プラグイン V2.14.0) 以前の全リビジョン
- AP4 for RL78 V1.17.00 以前の全リビジョン
- Applilet3 for RL78 V1.17.00 以前の全リビジョン

2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。詳細は、以下のリリースノートをご参照ください。

- RL78 コード生成ツール
CS+ RL78 コード生成 (CS+ for CC/CA,CX) V2.19.00,
e² studio Code Generator プラグイン V2.15.0,
AP4 for RL78 V1.18.00, Applilet3 for RL78 V1.18.00 リリースノート (1 月 20 日掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4632>

Microsoft 社の Windows 7 サポート終了に伴い、RL78 コード生成ツールは Windows 7 のサポートを終了しました。

2.1 サポートデバイスの追加

以下のグループにサポートデバイスを追加しました。

- RL78/G13A グループ, RL78/I1C グループ

2.2 改修内容

以下の問題を改修しました。

(1) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0459JJ0101

1. IICA0 または IICA1 でシングルマスタ・システムを選択した場合の注意事項

該当デバイス : RL78/F12、RL78/F13、RL78/F14、RL78/F15、RL78/G10
および RL78/G11 グループ

備考 : 以下のデバイスについては、ツールニュースでお知らせのとおり、今後の改修予定はありません。

RL78/G1A、RL78/G1C、RL78/G1D、RL78/G1F、RL78/G1H、RL78/H1D、RL78/I1A、
RL78/I1B、RL78/I1C、RL78/L12、RL78/L13、RL78/L1A、
および RL78/L1C グループ

2. A/D コンバータで R_ADC_Set_ADChannel 関数を使用する場合の注意事項

該当デバイス : RL78/D1A グループ(48 ピンおよび 64 ピン製品)、
RL78/G1A グループ(25 ピンおよび 32 ピン製品)、
RL78/G1F グループ(24 ピン製品)、および RL78/I1D グループ(48 ピン製品)

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0459>

(2) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0472JJ0100

1. データ・フラッシュ・ライブラリを使用時の注意事項

該当デバイス : RL78/G11、RL78/G12、RL78/G13、RL78/G14、RL78/F12、RL78/F13、
RL78/F14、RL78/F15、および RL78/I1E グループ

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0472>

3. アップデート方法

ご使用の対象製品によってアップデート方法が異なります。

詳細は以下をご参照ください。なお、いずれも無償でアップデートできます。

3.1 CS+用 RL78 コード生成のアップデート方法

CS+のアップデート方法については、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0531JJ0100 の
"4. アップデート方法" をご参照ください。(1月20日掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0531>

3.2 e² studio Code Generator プラグインのアップデート方法

e² studio のアップデート方法については、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0532JJ0100 の
"3. アップデート方法" をご参照ください。(1月20日掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0532>

なお、Code Generator プラグインのみをアップデートすることはできません。

3.3 AP4 for RL78 および Applilet3 for RL78 のアップデート方法

以下の URL から、インストーラをダウンロードしてインストールしてください。(1 月 20 日掲載予定)

https://www.renesas.com/applilet_download

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Jan.16.20	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。