

E10A-USBエミュレータ 使用時の不具合ご連絡

E10A-USBエミュレータを使用したデバッグ中、E10A-USBがタイムアウトエラーになってしまう場合がありますので、ご連絡致します。

1. 対象となるE10A-USBエミュレータソフトウェアのバージョン

V1.0.00、V1.1.00、V1.2.00、V1.3.00、V1.4.00

2. 対象デバイス

E10A-USBがサポートしている全てのデバイス

2004/3/23発行のメールニュースにて、H8Sファミリマイコン使用時、本現象が発生する事をご連絡しておりましたが、SHファミリマイコン使用時も本現象の発生を確認いたしました。

3. 不具合内容

E10A-USBを使用したデバッグ中、下記操作を行なうと、タイムアウトエラーとなってしまう場合があります。

4. 操作内容

ユーザプログラムを実行中 (Go、STEP、STEP_OVER、STEP_OUT、Go to cursor) に下記操作を行なった場合が対象となります。

- Watchポイントの自動更新
- メモリ参照、メモリ表示内容の更新
- 強制停止 (STOP) ボタンを使用した強制ブレーク

5. 修正予定

E10A-USBエミュレータソフトウェアV1.4.01にて修正予定です。

2004/3/23発行のメールニュースにて、E10A-USBエミュレータソフトウェアV1.4.00にて修正予定

とご連絡しておりましたが、E10A-USBエミュレータソフトウェアV1.4.01にて修正いたします。

6. その他

E10A-USBエミュレータソフトウェアV1.4.00にてサポートを予定しておりました、下記デバイスは、E10A-USBエミュレータソフトウェアV1.4.01にてサポートを開始いたします。サポート時期の遅延につきまして、重ねてお詫び申し上げます。

E10A-USBエミュレータソフトウェアV1.4.01にてサポート開始するデバイス：

- H8S/2168F
- H8S/2167F
- H8S/2166F

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。