

【リビジョンアップ】

R20TS0631JJ0100

Rev.1.00

2020.10.16 号

CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC) V2.20.00,
CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX) V2.20.00,
e² studio Code Generator プラグイン V2.16.0

概要

タイトルに記載している製品を以下のとおりリビジョンアップします。

- (1) CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC) : V2.19.00 から V2.20.00
- (2) CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA, CX) : V2.19.00 から V2.20.00
- (3) e² studio Code Generator プラグイン : V2.15.0 から V2.16.0

1. アップデート対象バージョン

- CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC) V2.19.00 以前の全リビジョン
- CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX) V2.19.00 以前の全リビジョン
- e² studio 2020-07 (Code Generator プラグイン V2.15.0) 以前の全リビジョン

2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。詳細は、以下のリリースノートをご参照ください。

- RL78 コード生成ツール
CS+ RL78 コード生成 (CS+ for CC/CA,CX) V2.20,
e² studio Code Generator プラグイン V2.16.0,
AP4 for RL78 V1.19.00, Applilet3 for RL78 V1.19.00 リリースノート (10月20日掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4632>

2.1 改修内容

以下の問題を改修しました。

(1) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0544JJ0100

1. オンチップ・デバッグ設定のトレース機能を使用する場合の注意事項

該当デバイス : RL78/F15 グループの以下デバイス(*)
R5F113PG, R5F113TG, R5F113PH, R5F113TH, R5F113PJ, R5F113TJ,
R5F113GK, R5F113LK, R5F113MK, R5F113PK, R5F113TK
(*) : R5F113mL (m = G, L, M, P, T)は除く

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0544>

(2) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0545JJ0100

1. CSI および UART のコールバック機能設定に関する注意事項

該当デバイス： RL78/I1E および RL78/G11(*1)グループ
 (*1)： R5F1054A(16pin), R5F1056A(20pin), R5F1057A(24pin), R5F1058A(25pin)

2. CSI および UART の端子機能割り当てが解除される操作の注意事項

該当デバイス： RL78/I1E グループ

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0545>

3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。アップデート方法はお持ちの統合開発環境によって異なります。

3.1 CS+ V3.00.00 以降を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) Windows の[スタート]メニューから Renesas Electronics CS+ を選択し、アップデート・マネージャを起動してアップデートする。(10月20日からサービス開始予定)

注意：ラピッドスタートを有効にして CS+を起動している場合は、CS+を一旦終了した後にアップデート・マネージャを起動してください。

ラピッドスタートにより CS+が Windows 上の通知領域（タスクトレイ）内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

M0120001

"CubeSuiteW+.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

- (2) 以下の URL から必要なソフトウェアツールをダウンロードしてインストールする。
 (10月20日から公開予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

3.2 CubeSuite+ V2.00.00～V2.02.00 を使用している場合

3.1 項と同じ方法でアップデートしてください。

なお、「Renesas Electronics CS+」は「Renesas Electronics CubeSuite+」に読みかえてください。

3.3 CubeSuite+ V1.03.00 以前を使用している場合

CubeSuite+ V1.03.00 以前では、アップデート・マネージャに対応していません。

以下の URL から無償評価版 CS+ for CC V8.04.00 または CS+ for CA, CX V4.04.00 をダウンロードしてアップデートしてください。

https://www.renesas.com/cs+_download

3.4 e² studio を使用している場合

e² studio のアップデート方法については、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0605JJ0100 の "3. アップデート方法" をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0605>

なお、Code Generator プラグインのみをアップデートすることはできません。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Oct.16.20	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。