【注意事項】
e² studio 2025-07 と Reality AI Utilities, AI Navigator, QE for Capacitive Touch, QE for AFE および他 QE 製品の非互換性について

R20TS1158JJ0100
Rev.1.00
2025.07.20

概要

e² studio で AI 関連製品または QE 製品を使用する場合は、以下の点に注意してください。

- e² studio 2025-07 以降をご利用の場合、以下のプラグインはインストールできません。
  - Reality AI Utilities V2.2.0
  - AI Navigator V2.0.0
  - QE for Capacitive Touch V4.1.0
  - QE for AFE V2.3.0
  - QE for Display[RZ] V3.1.1
  - QE for Camera[RZ] V1.1.1
  - QE for BLE[RL78] [テクニカルプレビュー版] V1.0.0
  - QE for TCP/IP [テクニカルプレビュー版] V1.0.1
  - QE for UART [テクニカルプレビュー版] V1.0.0

1. e² studio 2025-07 以降へのインストールに関する注意事項

1.1 Reality AI Utilities について

1.1.1 該当製品

- Reality AI Utilities V2.2.0 以前

1.1.2 該当デバイス

- RA ファミリ
- RZ ファミリ
- RX ファミリ
- RL78 ファミリ

1.1.3 内容

e² studio インストーラーで Reality AI Utilities をインストールできません。e² studio のインストール完了後のエラーメッセージは、以下の通りです。



図 1 e² studio のインストール完了後のエラーメッセージ

1.1.4 発生条件

e² studio 2025-07 へ該当製品をインストールしようとしたとき。

1.1.5　回避策

e² studio 2025-04.1 を使用するか、e² studio 2025-07 環境に対応した次のバージョンをお待ちください。

1.1.6　恒久対策

この問題は次のバージョンで修正される予定です。(2025 年 8 月リリース予定)

1.2　AI Navigator について

1.2.1　該当製品

- AI Navigator V2.0.0

1.2.2　該当デバイス

- RA ファミリ(RA8P1)
- RZ/V シリーズ

1.2.3　内容

e² studio インストーラーで AI Navigator のインストールに失敗します。

1.2.4　発生条件

e² studio 2025-07 へ該当製品をインストールしようとしたとき。

1.2.5　回避策

e² studio 2025-04.1 以前の対応したバージョンを使用するか、e² studio 2025-07 環境に対応した次のバージョンをお待ちください。詳細は Quick Start Guide を参照ください。
RA：https://www.renesas.com/document/qsg/renesas-ruhmi-framework-quick-start-guide?r=25565300
RZ：https://renesas-rz.github.io/rzv_ai_sdk/latest/ainavi_quick_start_guide

1.2.6　恒久対策

この問題は次のバージョンで修正される予定です。(2025 年 7 月以降リリース予定)

1.3　QE 製品について

1.3.1　該当製品

- QE for Capacitive Touch V4.1.0 以前
- QE for AFE V2.3.0 以前
- QE for Display[RZ] V3.1.1 以前
- QE for Camera[RZ] V1.1.1 以前
- QE for BLE[RL78] [テクニカルプレビュー版] V1.0.0

- QE for TCP/IP [テクニカルプレビュー版] V1.0.1 以前
- QE for UART [テクニカルプレビュー版] V1.0.0

1.3.2 該当デバイス

- RA ファミリ
- RX ファミリ
- RL78 ファミリ
- RZ ファミリ

1.3.3 内容

e² studio インストーラーで QE 製品のインストールに失敗します。

1.3.4 発生条件

e² studio 2025-07 へ該当製品をインストールしようとしたとき。

1.3.5 回避策

e² studio 2025-04.1 以前を使用するか、e² studio 2025-07 環境に対応した次のバージョンをお待ちください。

1.3.6 恒久対策

この問題は次のバージョンで修正される予定です。

- QE for Capacitive Touch V4.2.0: 2025 年 8 月リリース予定
- QE for AFE V2.4.0: 2025 年 9 月リリース予定

以下の QE 製品では修正予定はありません。弊社までお問い合わせください。

- QE for Display[RZ] V3.1.1 以前
- QE for Camera[RZ] V1.1.1 以前
- QE for BLE[RL78] [テクニカルプレビュー版] V1.0.0
- QE for TCP/IP [テクニカルプレビュー版] V1.0.1 以前
- QE for UART [テクニカルプレビュー版] V1.0.0

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Jul.20.2025	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

TS Colophon 4.3