

フラッシュ開発ツールキットV.4.00 Release 02 への リビジョンアップのお知らせ

フラッシュ開発ツールキット(SuperH RISC engine ファミリ、M16Cファミリ、H8SXファミリ、H8Sファミリ、H8ファミリ、および740ファミリ用のフラッシュ書き込みソフト)を V.4.00 Release 01 から V.4.00 Release 02 へリビジョンアップしました。

1. リビジョンアップ内容

1.1 サポートMCUの追加

E8aオンチップデバッグエミュレータ、
HS0008EAUF1Hマイコンオンボード書き込み用アダプタボード、または
RS-232CシリアルポートでサポートMCUが追加されています。

(1)E8a、HS0008EAUF1H、またはRS-232Cでの書き込みに使用可能

H8S ファミリ:	H8S/2280BF, H8S/2280RBF, H8S/2602F, H8S/2604F, H8S/2607F, H8S/2609F
H8 ファミリ:	H8/38002F

(2)E8aでの書き込みに使用可能

下記の品種は、HS0008EAUF1HおよびRS-232C経由の書き込みは既に対応済みです。

--	--

H8S ファミリ:	H8S/2612F,
	H8S/2628F,
	H8S/2630F,
	H8S/2635F, H8S/2649F
H8 ファミリ:	H8/38014F, H8/38124F

(3)RS-232Cでの書き込みに使用可能

M16Cファミリの以下の品種をRS-232C経由で書き込みできるようにしました。
以下の品種は、E8およびE8aエミュレータ経由の書き込みは既に対応済みです。

M30882FW, M30882FJ, M30882FH, M30880FW, M30880FJ, M30880FH,
M3087BFL, M3087BFK, M30879FL, M30879FK, M30878FJ, M30876FJ,
M30875FH, M30873FH, M30865FJ, M30855FW, M30855FJ, M30855FH,
M30853FW, M30853FJ, M30853FH, M30852FJ, M30850FJ, M30845FW,
M30845FJ, M30845FH, M30843FW, M30843FJ, および M30843FH

1.2 740ファミリQzROM版マイコンの書き込みを行う場合の注意事項の改修

740ファミリ7545, 7546, 7547, 7548, および7549グループQzROM版マイコンの内蔵ROMにプログラムを書き込む場合の注意事項を改修しました。

問題の詳細は、以下のURLで2007年9月16日発行 RENESAS TOOL NEWS
資料番号 070916/tn5 を参照ください。

<http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/070916/tn5.htm>

2. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

以下のダウンロードサイトから最新版のインストーラをダウンロードして実行することでアップデートできます。(10月17日公開予定)

http://japan.renesas.com/fdt_download

V.4.00 Release 01 からは、オートアップデートユーティリティを使用して
もアップデート可能です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.