

【注意事項】

R20TS0346JJ0100

Rev.1.00

2018.09.01 号

ライセンス・マネージャ

概要

ライセンス・マネージャの使用上の注意事項を連絡します。

1. ライセンス・マネージャのライセンス認証に関する注意事項

1. ライセンス・マネージャのライセンス認証に関する注意事項

1.1 該当製品

- (1) ライセンス・マネージャ

- ライセンス・マネージャ V2.02.00

(統合開発環境 e² studio V7.0.0、統合開発環境 CS+ V7.00.00 にパッケージされています)

- (2) 以下のいずれかのコンパイラ

- CC-RL V1.00.00 ~ V1.03.00
- CC-RX V2.00.00 ~ V2.05.00
- CC-RH V1.00.00 ~ V1.04.00

- (3) 以下のいずれかのライセンス

- Compiler Standard V1 for RL78 (CC-RL) ノードロック・ライセンス(permanent)
- Compiler Standard V2 for RX (CC-RX) ノードロック・ライセンス(permanent)
- Compiler Standard V1 for RH850 (CC-RH) ノードロック・ライセンス(permanent)
- Compiler Upgrade (edition) Professional V1 for RL78 (CC-RL) ノードロック・ライセンス(permanent)
- Compiler Upgrade (edition) Professional V2 for RX (CC-RX) ノードロック・ライセンス(permanent)
- Compiler Upgrade (edition) Professional V1 for RH850 (CC-RH) ノードロック・ライセンス(permanent)

1.2 内容

該当製品のライセンス・マネージャに登録したコンパイラのライセンスが無効となります。ライセンスが無効になった後、コンパイラは無償評価版として動作し、ビルドを行うと下記のいずれかの警告またはエラーが発生します。

- E0511178 : このライセンスでは xx オプションは無効です。
- W0561016 : The evaluation version is valid for the remaining xx days
- W0561017 : The evaluation period has expired
- W0511179 : The evaluation version is valid for the remaining xx days.
- W0511179 : この評価版は残り xx 日間有効です。
- W0511180 : The evaluation period has expired.
- W0511180 : 評価期間の有効期限が切れています。

1.3 発生条件

1.1 該当製品に記載のバージョンのライセンス・マネージャ、コンパイラおよびライセンスの組み合わせでビルドを行うと、警告またはエラーが発生します。

1.4 回避策

以下の手順でライセンス・マネージャ V2.01.00 をインストールし、ライセンス・キーを再登録してください。

ただし、ライセンス・マネージャ V2.02.00 で新たにサポートした下記のライセンスを利用できなくなりますので、ご注意ください。

- Compiler Upgrade (version) Standard V2 for RH850 (CC-RH) ノードロック・ライセンス(permanent)
- Compiler Upgrade (version) Professional V2 for RH850 (CC-RH) ノードロック・ライセンス(permanent)

(1) ライセンス・マネージャ V2.02.00 のアンインストール

(1-1) Windows 10 の場合

スタート・メニューの[設定]→[アプリ]から、[Renesas Electronics MCU Tools License Manager]を選択し、アンインストールしてください。

(1-2) Windows 8.1 の場合

スタート画面の[コントロール・パネル]→「プログラムのアンインストール」または「プログラムと機能」から、[Renesas Electronics MCU Tools License Manager]を選択し、アンインストールしてください。

(1-3) Windows 7 の場合

スタート・メニューの[コントロール・パネル]→「プログラムのアンインストール」または「プログラムと機能」から、[Renesas Electronics MCU Tools License Manager]を選択し、アンインストールしてください。

(2) ライセンス・マネージャ V2.01.00 のインストール

以下の URL よりライセンス・マネージャ V2.01.00 のインストーラをダウンロードし、インストールを実行してください。

ライセンス・マネージャ V2.01.00 ダウンロードページ

<https://www.renesas.com/software/D4000397.html>

(3) ライセンス・キーの再登録

(3-1) Windows 10 の場合

スタート・メニューの[すべてのアプリ]→[Renesas Electronics Utilities]→[Renesas License Manager]を選択してライセンス・マネージャを起動し、一度ライセンス・キーを削除した後に再度ライセンス・キーを追加してください。

(3-2) Windows 8.1 の場合

スタート画面の[Renesas License Manager]を選択してライセンス・マネージャを起動し、一度ライセンス・キーを削除した後に再度ライセンス・キーを追加してください。

(3-3) Windows 7 の場合

スタート・メニューの[すべてのプログラム]→[Renesas Electronics Utilities]→[Renesas License Manager]を選択してライセンス・マネージャを起動し、一度ライセンス・キーを削除した後に再度ライセンス・キーを追加してください。

1.5 恒久対策

ライセンス・マネージャ V2.02.01 で改修予定です。(9月20日公開予定)

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2018.09.01	-	新規発行

ルネサス エレクトロニクス株式会社

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先

<https://www.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。