

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエーペンギング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



アプリケーション・ノート

78K0/Kx2-L

サンプル・プログラム（オペアンプ）

PGAモードによるアナログ電圧の増幅編

この資料は、サンプル・プログラムの動作概要や使用方法、およびオペアンプの設定方法や活用方法を説明したもので
す。サンプル・プログラムでは、オペアンプ0のPGAモードを使用し増幅したアナログ電圧を、A/Dコンバータによ
りA/D変換し、変換結果とその4回分の平均値をRAM領域に保存します。

対象デバイス

- 78K0/KY2-Lマイクロコントローラ
- 78K0/KA2-Lマイクロコントローラ
- 78K0/KB2-Lマイクロコントローラ
- 78K0/KC2-Lマイクロコントローラ

目 次

| |
|-------------------------------------|
| 第1章 概 要 ... 3 |
| 1.1 初期設定の主な内容 ... 3 |
| 1.2 メイン・ループ以降の内容 ... 4 |
| 1.3 PGAモードについて ... 5 |
| 第2章 回路イメージ ... 6 |
| 2.1 回路イメージ ... 6 |
| 第3章 ソフトウェアについて ... 7 |
| 3.1 ファイル構成 ... 7 |
| 3.2 使用する内蔵周辺機能 ... 8 |
| 3.3 初期設定と動作概要 ... 8 |
| 3.4 フロー・チャート ... 9 |
| 第4章 設定方法について ... 11 |
| 4.1 オペアンプ0の設定 ... 11 |
| 4.2 ソフトウェア記述例 ... 16 |
| 第5章 関連資料 ... 18 |
| 付録A プログラム・リスト ... 19 |
| 付録B 78K0/KC2-Lの44ピン製品を使用する場合 ... 41 |
| 付録C 改版履歴 ... 42 |

資料番号 U19695JJ1V0AN00 (第1版)

発行年月 May 2009 NS

- ・本資料に記載されている内容は2009年5月現在のもので、今後、予告なく変更することがあります。
量産設計の際には最新の個別データ・シート等をご参照ください。
- ・文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。当社は、本資料の誤りに関し、一切その責を負いません。
- ・当社は、本資料に記載された当社製品の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、一切その責を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- ・本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責を負いません。
- ・当社は、当社製品の品質、信頼性の向上に努めておりますが、当社製品の不具合が完全に発生しないことを保証するものではありません。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品をお客様の機器にご使用の際には、当社製品の不具合の結果として、生命、身体および財産に対する損害や社会的損害を生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計を行ってください。
- ・当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定していただく「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。意図されていない用途で当社製品の使用をお客様が希望する場合には、事前に当社販売窓口までお問い合わせください。

(注)

- (1) 本事項において使用されている「当社」とは、NECエレクトロニクス株式会社およびNECエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。
- (2) 本事項において使用されている「当社製品」とは、(1)において定義された当社の開発、製造製品をいう。

第1章 概 要

このサンプル・プログラムは、オペアンプの使用例を示したものです。オペアンプ0のPGAモードを使用して増幅したアナログ電圧を、A/DコンバータによりA/D変換し、変換結果とその4回分の平均値をRAM領域に保存します。

1.1 初期設定の主な内容

初期設定の主な内容は、次のとおりです。

<オプション・バイトでの設定>

- 低速内蔵発振器の動作をソフトウエアにより停止可能に設定
- ウォッチドッグ・タイマの動作禁止
- 高速内蔵発振クロック周波数を8 MHzに設定
- LVIデフォルト・スタート機能停止

<リセット解除後の初期化処理での設定>


- ROM/RAMサイズの設定
- 入出力ポートの設定
 - P21/PGAIN端子をアナログ入力に設定
- 低電圧検出回路^注を使用した2.7 V V_{DD}の確認
- CPUクロックおよび周辺ハードウェア・クロックを高速内蔵発振クロック動作に設定(8 MHz)
- 低速内蔵発振器の停止
- 使用しない周辺ハードウェアの動作禁止
- オペアンプ0の設定
 - 動作モードをPGAモードに設定
 - 増幅率を4倍に設定
- A/Dコンバータの設定^注
 - 動作モードを標準、変換時間を264/f_{PRS}(約33 μs)に設定
 - アナログ入力チャネルをPGAINに設定
 - A/D変換動作時のHALTモード解除用にINTAD割り込み許可

注 低電圧検出回路とA/Dコンバータについての詳細は、[78K0/Kx2-L ユーザーズ・マニュアル](#)を参照してください。

1.2 メイン・ループ以降の内容

初期設定完了後、A/D変換動作を開始し、PGAIN端子からのアナログ電圧を増幅したA/Dコンバータへの入力に対して、A/D変換を4回ずつ行い、変換結果をPGAの入力オフセット電圧用の補正值を加えた上で、RAM領域に保存します。4回分の変換結果を保存したあと、A/D変換動作を停止します。A/D変換動作の停止後、4回のA/D変換結果の平均値を算出し、RAM領域に保存します。

【 動作概要 】




1.3 PGAモードについて

(1) PGAモードの使用例

オペアンプ0のPGAモードでは、マイコン内部に搭載されたPGA (Programmable Gain Amplifier) を使用し、PGAIN端子から入力されたアナログ電圧を増幅することができます。また、増幅した電圧は、A/Dコンバータのアナログ入力として使用することができます。

PGAモードの使用例を次に示します。



上の図では、PGAIN端子に接続された可変抵抗 (VR) からのアナログ電圧を、AMP0Mレジスタで選択した増幅率 (4倍 / 8倍 / 16倍 / 32倍) で増幅し、A/Dコンバータに出力します。

なお、このサンプル・プログラムでは、増幅率を4倍としています。

注意 PGAの入力電圧範囲は、 $0.1AV_{REF}$ / 増幅率 ~ $0.9AV_{REF}$ / 増幅率となっています。上の図のように可変抵抗 (VR) を使用してアナログ電圧を入力する場合、VRとAV_{REF}およびGNDとの間に固定抵抗 (R1, R2) を接続することで、PGAIN端子に入力されるアナログ電圧が $0.1AV_{REF}$ / 増幅率 ~ $0.9AV_{REF}$ / 増幅率になるようにしてください。

VR, R1, R2の関係は次式のとおりです。

$$(R1 + R2 + VR) : (R2 + VR) = 10 : 9 / \text{増幅率}$$

$$(R1 + R2 + VR) : R2 = 10 : 1 / \text{増幅率}$$

なお、このサンプル・プログラムでは、増幅率を4倍としていますので、VRに1kΩ, R1に4.3kΩ, R2に130Ωを使用することで、PGAIN端子に入力されるアナログ電圧が $0.1AV_{REF}/4$ ~ $0.9AV_{REF}/4$ になります。

(2) 入力オフセット電圧について

PGAでは、最大で ± 10 mVの入力オフセット電圧が発生します。そのため、目標とする出力電圧 (PGAIN端子に入力されるアナログ電圧 × 増幅率) と実際の出力電圧の間には誤差が生じます。したがって、PGAの出力に対してA/D変換を行う場合、入力オフセット電圧に応じてA/D変換結果を補正する必要があります。

なお、このサンプル・プログラムでは、入力オフセット電圧用の対策として、A/D変換結果に補正值 “ -5 ”^注を加えます。


注 入力オフセット電圧は使用するデバイスや動作環境によって変動します。A/D変換結果に補正值を加える場合、入力オフセット電圧に応じて補正值を調整してください。

第2章 回路イメージ

この章では、このサンプル・プログラムで使用する場合の回路イメージを説明します。

2.1 回路イメージ

回路イメージを次に示します。



- 注1. 78K0/KY2-L, 78K0/KA2-Lの場合はAVssと兼用しています。
2. 78K0/KB2-L, 78K0/KC2-Lのみ。

注意1. 2.94 V VDD 5.5 Vの電圧範囲で使用してください。

2. REGCはコンデンサ(0.47~1 μF)を介し、VSSに接続してください。
3. 78K0/KY2-Lと78K0/KA2-LのVssは、A/Dコンバータのグランド電位と兼用しています。Vssを必ず安定しているGNDに接続してください。
4. AVss端子はVssと同電位にし、GNDに直接接続してください(78K0/KB2-L, 78K0/KC2-Lマイクロコントローラのみ)。
5. AVREF端子は、2.7 V AVREF 5.5 VかつAVREF VDDの条件を満たしてください。
6. 回路イメージ中に記載のない未使用端子は以下のように処理してください。
 出力ポート：出力モードに設定し、オープン(未接続)にしてください
 入力ポート：個別に抵抗を介して、VDDまたはVSSに接続してください
7. このサンプル・プログラムでは、P121/X1/TOOLC0端子、およびP122/X2/EXCLK/TOOLD0端子をオシilloscope・デバッグ用に使用します。
8. PGAIN端子に接続する抵抗値についての詳細は、[1.3 PGAモードについて](#)を参照してください。

第3章 ソフトウェアについて

この章では、ダウンロードする圧縮ファイルのファイル構成、使用するマイコンの内蔵周辺機能、サンプル・プログラムの初期設定と動作概要、およびフロー・チャートを説明します。

3.1 ファイル構成

ダウンロードする圧縮ファイルのファイル構成は、次のようになっています。

| ファイル名 | 説明 | 同封圧縮 (*.zip) ファイル | |
|--------------------------|--|---|---|
| | |  |  |
| main.asm (アセンブリ言語版) | マイコンのハードウェア初期化処理とメイン処理のソース・ファイル | 注 | 注 |
| main.c (C言語版) | | | |
| op.asm | オプション・バイト設定用アセンブラー・ソース・ファイル (ウォッチドッグ・タイマの設定、低速内蔵発振器の設定、高速内蔵発振クロック周波数の選択などを行います) | | |
| Kx2-L_AMP.prw | 統合開発環境 PM+用ワーク・スペース・ファイル | | |
| Kx2-L_AMP.prj | 統合開発環境 PM+用プロジェクト・ファイル | | |

注 アセンブリ言語版には「main.asm」、C言語版には「main.c」が同封されています。

備考



: ソース・ファイルのみ同封



: 統合開発環境 PM+で使用するファイルを同封

3.2 使用する内蔵周辺機能

このサンプル・プログラムでは、マイコンに内蔵する次の周辺機能を使用します。

(1) 周辺ハードウェア

- ・オペアンプ0 : アナログ電圧の増幅用に使用します。
- ・A/Dコンバータ : 10ビット分解能のA/D変換を行います。
- ・低電圧検出回路 : 2.7 V V_{DD}の確認用に使用します。


(2) 端子機能

- ・P21/PGAIN : オペアンプ0のPGA入力として使用します。

3.3 初期設定と動作概要


このサンプル・プログラムでは、初期設定にて、クロック周波数の選択、入出力ポートの設定、オペアンプ0の設定などを行います。初期設定完了後、A/D変換動作を開始し、PGAIN端子からのアナログ電圧を増幅したA/Dコンバータへの入力に対して、A/D変換を4回ずつを行い、変換結果をPGAの入力オフセット電圧用の補正值を加えた上で、RAM領域に保存します。4回分の変換結果を保存したあと、A/D変換動作を停止します。A/D変換動作の停止後、4回のA/D変換結果の平均値を算出し、RAM領域に保存します。

詳細については、次の状態遷移図（ステート・チャート）に示します。



3.4 フロー・チャート

このサンプル・プログラムのフロー・チャートを次に示します。



- 注1. オプション・バイトの参照は、リセット解除後にマイコンが自動的に行います。このサンプル・プログラムでは、オプション・バイトで以下の設定を行います。
 - ・低速内蔵発振器の動作をソフトウェアにより停止可能に設定
 - ・ウォッチドッグ・タイマの動作禁止
 - ・高速内蔵発振クロック周波数を8 MHzに設定
 - ・LVIデフォルト・スタート機能停止
2. 低電圧検出動作を許可したあと、低電圧検出回路の動作安定待ち用に10 μ s以上のウエイト処理を行います。
3. PGAの入力オフセット電圧用の対策として、A/D変換結果に補正值“ -5 ”を加えます。
4. A/D電圧コンバレータの動作開始後、動作安定待ち用に1 μ s以上経過してからA/D変換動作を開始します。
5. ノイズの影響を軽減するため、A/D変換完了までの間はHALTモードに遷移します。

第4章 設定方法について

この章では、オペアンプ0の設定、およびソフトウェア記述例について説明します。

A/Dコンバータの設定については、[78K0/Kx2-L サンプル・プログラム（A/Dコンバータ）連続A/D変換&平均値算出編 アプリケーション・ノート](#)を参照してください。

その他の初期設定については、[78K0/Kx2-L サンプル・プログラム（初期設定）LED点灯のスイッチ制御編 アプリケーション・ノート](#)を参照してください。

レジスタ設定方法の詳細については、[78K0/Kx2-L ユーザーズ・マニュアル](#)を参照してください。

アセンプラ命令については、[78K0シリーズ 命令編 ユーザーズ・マニュアル](#)を参照してください。

4.1 オペアンプ0の設定

オペアンプ0は、次のレジスタを使用します。

- ・オペアンプ0制御レジスタ (AMP0M)
- ・A/Dポート・コンフィギュレーション・レジスタ0 (ADPC0)
- ・ポート・モード・レジスタ2 (PM2)

【PGAモードで増幅したアナログ電圧をA/Dコンバータに出力する場合の設定手順例】

ADPC0レジスタで、PGAモードで使用する端子 (PGAIN) を、アナログ入力に設定

PM2レジスタで、PGAモードで使用する端子 (PGAIN) を、入力モードに設定

AMP0MレジスタのAMP0VG0, AMP0VG1ビットで、増幅率 (4倍 / 8倍 / 16倍 / 32倍) を選択

AMP0MレジスタのPGAENビットをセット (1) し、PGAモードの動作を許可

A/DコンバータのADSレジスタで、アナログ入力チャネルをPGAINに設定

(1) オペアンプ0制御レジスタ (AMP0M)

AMP0Mレジスタはオペアンプ0の動作を制御するレジスタです。

図4-1 オペアンプ0制御レジスタ (AMP0M) のフォーマット

| OPAMP0E | PGAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | AMP0VG1 | AMP0VG0 |
|---------|-------|---------|---------|---|---|---------------------|---------|
| | | | | | | オペアンプ0のPGAモードの増幅率選択 | |
| | | AMP0VG1 | AMP0VG0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 4倍 | | | |
| | | 0 | 1 | 8倍 | | | |
| | | 1 | 0 | 16倍 | | | |
| | | 1 | 1 | 32倍 | | | |
| | | OPAMP0E | PGAEN | オペアンプ0の動作制御 | | | |
| | | 0 | 0 | オペアンプ0の動作停止 | | | |
| | | 0 | 1 | オペアンプ0 (PGAモードのみ) の動作許可 | | | |
| | | 1 | 0 | オペアンプ0 (シングル・アンプ・モードのみ) の動作許可 | | | |
| | | 1 | 1 | オペアンプ0 (PGAモードとシングル・アンプ・モードの同時動作) の動作許可 | | | |

- 注意1. PGAモードを使用する場合，PGAIN/AMP0OUT/ANI1/P21端子をADPC0レジスタでアナログ入力に選択してください。
2. シングル・アンプ・モードを使用する場合，AMP0OUT/PGAIN/ANI1/P21, AMP0-/ANI0/P20, AMP0+/ANI2/P22端子をADPC0レジスタでアナログ入力に選択してください。
3. オペアンプ0使用時に，オペアンプ0で使用していないポート2の端子を，デジタル入力として使用する場合，入力レベルが固定になるようにしてください。
4. ビット5-2には必ず0を設定してください。

備考 図の赤字部分がサンプル・プログラムでの設定値となります。

(2) A/Dポート・コンフィギュレーション・レジスタ0 (ADPC0)

ADPC0は、P20/AMP0-/ANI0-P27/ANI7を、ポートのデジタル入出力／アナログ入力に切り替えるレジスタです。ADPC0の各ビットは、ポート2の端子1本ずつに対応しており、1ビット単位で指定可能です。

PGAモードまたはシングル・アンプ・モードで使用する端子は、ADPC0でアナログ入力に選択してください。

図4-2 A/Dポート・コンフィギュレーション・レジスタ0 (ADPC0) のフォーマット

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|---------------|--------|
| ADPCS7 ^{注1} | ADPCS6 ^{注1} | ADPCS5 ^{注2} | ADPCS4 ^{注2} | ADPCS3 | ADPCS2 | ADPCS1 | ADPCS0 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|---------------|--------|

| | |
|---------------|------------------|
| ADPCS1 | デジタル入出力／アナログ入力選択 |
| 0 | アナログ入力 |
| 1 | デジタル入出力 |

| | |
|--------|-------------------------------|
| ADPCSn | デジタル入出力／アナログ入力選択 (n = 0, 2-7) |
| 0 | アナログ入力 |
| 1 | デジタル入出力 |

注1. 78K0/KC2-Lのみ設定可能。78K0/KY2-L, 78K0/KA2-L, 78K0/KB2-Lでは必ず0を設定してください。

2. 78K0/KA2-L, 78K0/KC2-Lのみ設定可能。78K0/KY2-L, 78K0/KB2-Lでは必ず0を設定してください。


- 注意1. アナログ入力に設定した端子は、ポート・モード・レジスタ2 (PM2) で入力モードに選択してください。
2. ADPC0にデータを書き込むと、ウェイトが発生します。また周辺ハードウェア・クロック (f_{PRS}) が停止しているときに、ADPC0にデータを書き込まないでください。

備考 図の赤字部分がサンプル・プログラムでの設定値となります。

(3) ポート・モード・レジスタ2 (PM2)

PGAIN/AMP0OUT/ANI1/P21をオペアンプ0で使用するとき，PM21にそれぞれ1を設定してください。
このときP21の出力ラッチは，0または1のどちらでもかまいません。
PM21に0を設定した場合は，オペアンプ0の端子として使用することはできません。

図4-3 ポート・モード・レジスタ2 (PM2) のフォーマット



- 注1. 78K0/KC2-Lのみ設定可能。78K0/KY2-L, 78K0/KA2-L, 78K0/KB2-Lでは必ず1を設定してください。
2. 78K0/KA2-L, 78K0/KC2-Lのみ設定可能。78K0/KY2-L, 78K0/KB2-Lでは必ず1を設定してください。

備考 図の赤字部分がサンプル・プログラムでの設定値となります。

(4) アナログ入力チャネル指定レジスタ(ADS)

ADSレジスタは、A/Dコンバータのアナログ入力チャネルを指定するレジスタです。オペアンプ0のPGAIN端子から入力したアナログ電圧を、PGAモードで増幅し、A/Dコンバータのアナログ入力として使用することができます。

図4-4 アナログ入力チャネル指定レジスタ(ADS)のフォーマット

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|------------|-------------|------|
| 0 | ADOAS | 0 | 0 | ADS3 | ADS2 | ADS1 | ADS0 |
| 上記以外 | | | | | | | |
| ADOAS | ADS3 | ADS2 | ADS1 | ADS0 | アナログ入力チャネル | 入力ソース | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANI0 | P20/ANI0端子 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ANI1 | P21/ANI1端子 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ANI2 | P22/ANI2端子 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ANI3 | P23/ANI3端子 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ANI4 | P24/ANI4端子 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ANI5 | P25/ANI5端子 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ANI6 | P26/ANI6端子 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ANI7 | P27/ANI7端子 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ANI8 | P10/ANI8端子 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ANI9 | P11/ANI9端子 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ANI10 | P12/ANI10端子 | |
| 1 | x | x | x | x | PGAIN | PGA出力信号 | |
| 上記以外 | | | | | 設定禁止 | | |

注意1. ビット7, 5, 4には必ず0を設定してください。

2. A/D変換で使用するチャネルは、ポート・モード・レジスタ2(PM2)で入力モードに選択してください。
3. PGA出力信号をアナログ入力として選択する場合、PGA動作設定後にADSを設定してください。
4. ADSにデータを書き込むと、ウエイトが発生します。また周辺ハードウェア・クロック(f_{PRS})が停止しているときに、ADSにデータを書き込まないでください。

備考1. A/Dコンバータのアナログ入力端子は、製品により異なります。

- 78K0/KY2-L : ANI0-ANI3
- 78K0/KA2-L : ANI0-ANI5
- 78K0/KB2-L : ANI0-ANI3, ANI8-ANI10
- 78K0/KC2-L : ANI0-ANI10

2. 図の赤字部分がサンプル・プログラムでの設定値となります。

3. x : don't care

4.2 ソフトウェア記述例

ソフトウェアでの記述例として,78K0/KC2-Lのソース・プログラムで行うオペアンプ0の設定を以下に示します。
なお,A/Dコンバータで使用するレジスタ(ADCE, ADCS, ADCR)についての詳細は,[78K0/KC2-L サンプル・プログラム\(A/Dコンバータ\) 連続A/D変換 & 平均値算出編 アプリケーション・ノート](#)を参照してください。

(1) アセンブリ言語

```
XMAIN CSEG UNIT
IRESET:
…(略)…

MOV ADPC0, #11111101B ; P21をアナログ入力に設定
…(略)…
MOV PM2, #00000010B ; P21を入力ポートに設定
…(略)…
MOV AMP0M, #01000000B ; オペアンプ0制御レジスタ
                        ; 動作モードをPGAモード,
                        ; 増幅率を4倍に設定
…(略)…
MOV ADS, #01000000B ; アナログ入力チャネル
                      ; をPGAINに設定
…(略)…
SET1 ADCE ; A/D電圧コンパレータ
            ; の動作開始
…(略)…

A/D変換動作開始 CLR1 ADIF
SET1 ADCS ; INTAD割り込み要求クリア
            ; A/D変換動作開始
; A/D変換完了待ち
HALT ; A/D変換完了後に
      ; A/D変換結果を読み出し
      ; HALTモードに遷移(INTAD割り込みにより解除)

A/D変換動作停止 MOVW AX, ADCR ; A/D変換結果を読み出し
CLR1 ADCS ; A/D変換動作停止
…(略)…

CLR1 ADCE ; A/D電圧コンパレータ
            ; の動作停止
…(略)…
```

(2) C言語

```

void hdwinit(void) {
    ... (略) ...
    ADPC0 = 0b11111101; /* P21をアナログ入力に設定 */
    ... (略) ...
    PM2 = 0b00000010; /* P21を入力ポートに設定 */
    ... (略) ...
    AMP0M = 0b01000000; /* オペアンプ0制御レジスタ */
    ... (略) ...
    ADS = 0b01000000; /* PGAINをアナログ入力チャネルに設定 */
    ... (略) ...

    void main(void)
    {
        ... (略) ...
        ADCE = 1; /* A/D電圧コンパレータの動作開始 */

        /* 指定回数のA/D変換動作を行い、変換結果を保存する。 */
        for (ucCounter = 0; ucCounter < 4; ucCounter++) {
            ADIF = 0; /* INTAD割り込み要求クリア */
            ADCS = 1; /* A/D変換動作開始 */
            /* A/D変換完了待ち */
            HALT(); /* HALTモードに遷移(INTAD割り込みにより解除) */
            ushWork = ADCR; /* A/D変換結果読み出し */
            ADCS = 0; /* A/D変換動作停止 */

            /* A/D変換動作停止 */
            ADCE = 0; /* A/D電圧コンパレータの動作停止 */
            /* A/D変換結果の保存および補正(オペアンプ0の入力オフセット電圧の対策用) */
            ushAdcBuffer[ucCounter] = (ushWork + shAdcAdjust);
        }
    }
}

```

図中の注釈と関連するコード行を以下に示します。

- P21/PGAIN端子をアナログ入力に設定
→ **ADPC0 = 0b11111101;**
- P21を入力ポートに設定
→ **PM2 = 0b00000010;**
- オペアンプ0の動作モードをPGAモード、増幅率を4倍に設定
→ **AMP0M = 0b01000000;**
- アナログ入力チャネルをPGAINに設定
→ **ADS = 0b01000000;**
- A/D電圧コンパレータの動作開始
→ **ADCE = 1;**
- A/D変換完了後にA/D変換結果を読み出し
→ **ADCS = 1;** (A/D変換動作開始)
→ **ADCS = 0;** (A/D変換動作停止)
- A/D電圧コンパレータの動作停止
→ **ADCE = 0;**

第5章 関連資料

関連資料は暫定版の場合がありますが、この資料では「暫定」の表示をしておりません。あらかじめご了承ください。

| 資料名 | 和文 / 英文 |
|-----------------------------------|---|
| 78K0/Kx2-L ユーザーズ・マニュアル | PDE |
| 78K0シリーズ 命令編 ユーザーズ・マニュアル | PDE |
| RA78K0 アセンブラ・パッケージ ユーザーズ・マニュアル | 言語編 PDE 操作編 PDE |
| CC78K0 Cコンパイラ ユーザーズ・マニュアル | 言語編 PDE 操作編 PDE |
| PM+ プロジェクト・マネージャ ユーザーズ・マニュアル | PDE |
| 78K0/Kx2-L アプリケーション・ノート | サンプル・プログラム（初期設定） LED点灯のスイッチ制御編 PDE サンプル・プログラム（A/Dコンバータ） 連続A/D変換 & 平均値算出編 PDE |

付録A プログラム・リスト

プログラム・リスト例として、78K0/KC2-Lマイクロコントローラのソース・プログラムを次に示します。

main.asm (アセンブリ言語版)

```
;*****  
;  
;      NEC Electronics    78K0/KC2-Lシリーズ  
;  
;*****  
;  
;      78K0/KC2-Lシリーズ    サンプル・プログラム (オペアンプ)  
;  
;*****  
;  
;      PGAモードによるアナログ電圧の増幅編  
;  
;*****  
;  
;【履歴】  
;  
;      2009.1.--    新規作成  
;  
;*****  
;  
;  
;【概要】  
;  
;  
;このサンプル・プログラムは、オペアンプの使用例を示したものです。オペアンプ0の  
;PGAモードを使用して増幅したアナログ電圧を、A/DコンバータによりA/D変換し、変換  
;結果とその4回分の平均値をRAM領域に保存します。  
;  
;  
;  
; <初期設定の主な内容>  
;  
;  
; (オプション・バイトでの設定)  
;  
;     • 低速内蔵発振器の動作をソフトウェアにより停止可能に設定  
;  
;     • ウオッチドッグ・タイマの動作禁止  
;  
;     • 高速内蔵発振クロック周波数を8MHzに設定  
;  
;     • LVIデフォルト・スタート機能停止  
;  
; (リセット解除後の初期化処理での設定)  
;  
;     • ROM/RAMサイズの設定  
;  
;     • 入出力ポートの設定  
;  
;         P21/PGAIN端子をアナログ入力に設定  
;  
;     • 低電圧検出回路を使用した2.7V VDDの確認  
;  
;     • CPUクロックおよび周辺ハードウェア・クロックを高速内蔵発振クロック動作  
;       に設定 (8MHz)  
;  
;     • 低速内蔵発振器の停止
```

```

;      ・使用しない周辺ハードウエアの動作禁止
;      ・オペアンプ0の設定
;          動作モードをPGAモードに設定
;          増幅率を4倍に設定
;      ・A/Dコンバータの設定
;          動作モードを標準, 変換時間を264/fPRS(約33us)に設定
;          アナログ入力チャネルをPGAINに設定
;          INTAD割り込み許可
;          A/D変換動作時のHALTモード解除用にINTAD割り込み許可
;
;
;
; < A/D変換結果の保存領域 >
;
;
; +-----+
; | データ種別           | 変数名   |
; |-----|
; | A/D変換結果(1回目) | RADCBUF + 0 |
; | A/D変換結果(2回目) | RADCBUF + 2 |
; | A/D変換結果(3回目) | RADCBUF + 4 |
; | A/D変換結果(4回目) | RADCBUF + 6 |
; | A/D変換結果平均値  | RADCAVR   |
; +-----+
;
;
;
; < 入出力ポートの設定 >
; 入力ポート : P21
;     未使用的ポートで出力に設定できるものは全て出力ポートに設定しておく
;
; ****
; =====
;
;     ベクタ・テーブルの設定
;
; =====
XVECT1          CSEG    AT     0000H
    DW      RESET_START        ;0000H  RESET入力, POC, LVI, WDT
XVECT2          CSEG    AT     0004H
    DW      IINIT             ;0004H  INTLVI
    DW      IINIT             ;0006H  INTP0
    DW      IINIT             ;0008H  INTP1
    DW      IINIT             ;000AH  INTP2

```

```

DW    IINIT           ;000CH INTP3
DW    IINIT           ;000EH INTP4
DW    IINIT           ;0010H INTP5
DW    IINIT           ;0012H INTSRE6
DW    IINIT           ;0014H INTSR6
DW    IINIT           ;0016H INTST6
DW    IINIT           ;0018H INTCSI10
DW    IINIT           ;001AH INTTMH1
DW    IINIT           ;001CH INTTMH0
DW    IINIT           ;001EH INTTM50
DW    IINIT           ;0020H INTTM000
DW    IINIT           ;0022H INTTM010
DW    IINIT           ;0024H INTAD
DW    IINIT           ;0026H INTP6
DW    IINIT           ;0028H INTRTCI
DW    IINIT           ;002AH INTTM51
DW    IINIT           ;002CH INTKR
DW    IINIT           ;002EH INTRTC
DW    IINIT           ;0030H INTP7
DW    IINIT           ;0032H INTP8
DW    IINIT           ;0034H INTIICAO
DW    IINIT           ;0036H INTCSI11
DW    IINIT           ;0038H INTP9
DW    IINIT           ;003AH INTP10
DW    IINIT           ;003CH INTP11
DW    IINIT           ;003EH BRK

;=====
;
;      ROMの定義
;

;=====

XTBL CSEG   AT     0200H
TADCADJ: DW      0005H      ;A/D変換結果補正値 "-5"
                           ; PGAの入力オフセット電圧の対策用

;=====

;
;      RAMの定義
;

;=====

DRAM DSEG   SADDRP
RADCBUF: DS      8          ;A/D変換結果保存領域

```

```

RADCAVR: DS 2 ;A/D変換結果平均値
RADCADJ: DS 2 ;A/D変換結果補正值

=====
;

; スタック領域の確保
;

=====
DSTK DSEG IHRAM
STACKEND:
    DS 20H ;スタック領域を32バイト確保
STACKTOP: ;スタック領域の先頭アドレス

=====
;

; 不要な割り込み要因による割り込み処理
;

=====
XMAIN CSEG UNIT
INIT:
; 不要な割り込みが発生した場合、ここに分岐します。
; ここでは何も処理をしないで元の処理に戻ります

RETI

=====
;

; リセット解除後の初期化処理
;

=====
RESET_START:

;-----割り込み禁止
;----- DI ;割り込み禁止

;-----レジスタ・バンクの設定
;----- SEL RBO ;レジスタ・バンク設定

```

```

;-----;
;      ROM/RAMサイズの設定
;-----;

;      モデルにより設定値が異なるので注意してください。
;      使用モデルの設定を有効にしてください。 ( デフォルトではuPD78F0588 )

;-----;
;      uPD78F0586使用時の設定
;MOV    IMS,    #042H           ;ROM/RAMサイズの設定

;      uPD78F0587使用時の設定
;MOV    IMS,    #004H           ;ROM/RAMサイズの設定

;      uPD78F0588使用時の設定
;MOV    IMS,    #0C8H           ;ROM/RAMサイズの設定

;-----;
;      スタック・ポインタの設定
;-----;

;      MOVW    SP,    #STACKTOP   ;スタック・ポインタを設定

;-----;
;      ポート0の設定
;-----;

;      MOV     P0,    #00000000B   ;P00-P02の出力ラッチLow
;      MOV     PM0,   #11111000B   ;P00-P02を出力ポートに設定
;                                ;P00-P02:未使用

;-----;
;      ポート1の設定
;-----;

;      MOV     ADPC1,  #00000111B  ;P10-P12をデジタル入出力に設定
;      MOV     P1,    #00000000B   ;P10-P17の出力ラッチLow
;      MOV     PM1,   #00000000B   ;P10-P17を出力ポートに設定
;                                ;P10-P17:未使用

;-----;
;      ポート2の設定
;-----;

;      MOV     ADPC0,  #11111101B  ;P21をアナログ入力に設定
;                                ;P20,P22-P27をデジタル入出力に設定
;      MOV     P2,    #00000000B   ;P20-P27の出力ラッチLow
;      MOV     PM2,   #00000010B   ;P21を入力ポートに設定
;                                ;P20,P22-P27を出力ポートに設定

```

```

;-----;
;      P21:PGAINとして使用
;      P20,P22-P27:未使用
;

;-----;
;      ポート3の設定
;

MOV    P3,    #00000000B    ;P30-P33の出力ラッチLow
MOV    PM3,   #11110000B    ;P30-P33を出力ポートに設定
                           ;P30-P33:未使用

;

;-----;
;      ポート4の設定
;

MOV    P4,    #00000000B    ;P40-P42の出力ラッチLow
MOV    PM4,   #11111000B    ;P40-P42を出力ポートに設定
                           ;P40-P42:未使用

;

;-----;
;      ポート6の設定
;

MOV    P6,    #00000000B    ;P60-P63の出力ラッチLow
MOV    PM6,   #11110000B    ;P60-P63を出力ポートに設定
                           ;P60-P63:未使用

;

;-----;
;      ポート7の設定
;

MOV    P7,    #00000000B    ;P70-P75の出力ラッチLow
MOV    PM7,   #11000000B    ;P70-P75を出力ポートに設定
                           ;P70-P75:未使用

;

;-----;
;      ポート12の設定
;

MOV    P12,   #00000000B    ;P120の出力ラッチLow
MOV    PM12,  #11111110B    ;P120を出力ポートに設定
                           ;P120-P125:未使用

;

;-----;
;      低電圧検出
;

;-----;
;      低電圧検出回路を使用し、2.7V VDDを確認します。
;

```

```

;低電圧検出回路の設定

SET1    LVIMK          ;INTLVI割り込み禁止
CLR1    LVISEL         ;検出電圧をVDDに設定
MOV     LVIS, #00001001B ;低電圧検出レベル(LVVI)を2.84 ± 0.1Vに設定
CLR1    LVIMD         ;低電圧検出時の動作モードを割り込み信号発生に設定
SET1    LVION          ;低電圧検出動作許可

;低電圧検出回路の動作安定待ち(10us以上)

MOV     B,      #5       ;カウント回数設定
HINI100:
NOP
DBNZ   B,      $HINI100  ;ウエイト完了? No,
                           ;VLVI VDDになるまでのウエイト

HINI110:
NOP
BT     LVIF,  $HINI110  ;VDD < VLVI? Yes,
CLR1   LVION          ;低電圧検出動作停止

;-----
;----- クロック周波数の設定
;----- 高速内蔵発振クロックで動作が行えるように設定します。
;----- MOV   OSCCTL, #00000000B ;クロック動作モード
;-----           |||+||+---- 必ず0に設定
;-----           ||| +---- RSWOSC/AMPHXT
;-----           |||      [XT1発振回路の発振モード選択]
;-----           |||      00: 低消費発振
;-----           |||      01: 通常発振
;-----           |||      1x: 超低消費発振
;-----           ||++---- EXCLKS/OSCSELS
;-----           ||      [サブシステム・クロック端子の動作設定]
;-----           ||      (P123/XT1,P124/XT2/EXCLKS)
;-----           ||      XTSTARTと合わせて000で入出力ポートに設定
;-----           ++---- EXCLK/OSCSEL
;-----           [高速システム・クロック端子の動作設定]
;-----           (P121/X1,P122/X2/EXCLK)
;-----           00: 入力ポート
;-----           01: X1発振モード
;-----           10: 入力ポート
;-----           11: 外部クロック入力モード

```

```

MOV PCC, #0000000B ;CPUクロック(fCPU)の選択
;
;    |||+|++----- CSS/PCC2/PCC1/PCC0
;    ||| | [CPUクロック(fCPU)の選択]
;    ||| | 0000:fXP
;    ||| | 0001:fXP/2
;    ||| | 0010:fXP/2^2
;    ||| | 0011:fXP/2^3
;    ||| | 0100:fXP/2^4
;    ||| | 1000:fSUB/2
;    ||| | 1001:fSUB/2
;    ||| | 1010:fSUB/2
;    ||| | 1011:fSUB/2
;    ||| | 1100:fSUB/2
;    ||| | (上記以外:設定禁止)
;    ||| +----- 必ず0に設定
;    ||+----- CLS
;    || [CPUクロックのステータス]
;    |+----- XTSTART
;    | [サブシステム・クロック端子の動作設定]
;    | EXCLKS,OSCSELSと組み合わせて設定
;    +----- 必ず0に設定

MOV RCM, #00000010B ;内蔵発振器の動作モード選択
;
;    |||||||+----- RSTOP
;    ||||| | [高速内蔵発振器の発振 / 停止]
;    ||||| | 0:高速内蔵発振器の発振
;    ||||| | 1:高速内蔵発振器の停止
;    |||||+----- LSRSTOP
;    ||||| | [低速内蔵発振器の発振 / 停止]
;    ||||| | 0:低速内蔵発振器の発振
;    ||||| | 1:低速内蔵発振器の停止
;    |+++++----- 必ず0に設定
;    +----- RSTS
;        [高速内蔵発振器のステータス]

MOV MOC, #10000000B ;高速システム・クロックの動作モード選択
;
;    |+++++----- 必ず0に設定
;    +----- MSTOP
;        [高速システム・クロックの動作制御]
;        0:X1発振回路動作/EXCLK端子からの
;            外部クロック有効
;        1:X1発振回路停止/EXCLK端子からの
;            外部クロック無効
;
```

```

MOV      MCM,    #00000000B      ;供給クロック選択
;
;           |||||+----- XSEL/MCM0:
;           ||||| |      [メイン・システム、周辺ハードウェアへの
;           ||||| |      供給クロック]
;           ||||| |      00: メイン・システム・クロック(fXP)
;           ||||| |      = 高速内蔵発振クロック(fIH)
;           ||||| |      周辺ハードウェア・クロック(fPRS)
;           ||||| |      = 高速内蔵発振クロック(fIH)
;           ||||| |      01: メイン・システム・クロック(fXP)
;           ||||| |      = 高速内蔵発振クロック(fIH)
;           ||||| |      周辺ハードウェア・クロック(fPRS)
;           ||||| |      = 高速内蔵発振クロック(fIH)
;           ||||| |      10: メイン・システム・クロック(fXP)
;           ||||| |      = 高速内蔵発振クロック(fIH)
;           ||||| |      周辺ハードウェア・クロック(fPRS)
;           ||||| |      = 高速システム・クロック(fIH)
;           ||||| |      11: メイン・システム・クロック(fXP)
;           ||||| |      = 高速システム・クロック(fIH)
;           ||||| |      周辺ハードウェア・クロック(fPRS)
;           ||||| |      = 高速システム・クロック(fIH)
;           ||||| +----- MCS
;           |||||       [メイン・システム・クロックのステータス]
;           +----- 必ず0に設定

MOV      PERO,   #00000000B      ;リアルタイム・カウンタの制御クロックの制御
;
;           |++++++----- 必ず0に設定
;           +----- RTCEN:
;
;           [リアルタイム・カウンタの制御クロック]
;           0: 制御クロック供給停止
;           1: 制御クロック供給

;----- 使用しない周辺ハードウェアの動作禁止
;----- ;16ビット・タイマ/イベント・カウンタ00
MOV      TMC00,  #00000000B      ;動作禁止

;8ビット・タイマ/イベント・カウンタ50, 51
MOV      TMC50,  #00000000B      ;タイマ50 動作禁止
MOV      TMC51,  #00000000B      ;タイマ51 動作禁止

;8ビット・タイマH0, H1

```

```

MOV      TMHMD0, #00000000B      ;タイマH0 カウント動作停止
MOV      TMHMD1, #00000000B      ;タイマH1 カウント動作停止

;リアルタイム・カウンタ
MOV      RTCC0, #00000000B      ;カウンタ動作停止

;クロック出力制御回路
MOV      CKS,    #00000000B      ;クロック分周回路動作停止

;オペアンプ
MOV      AMP1M, #00000000B      ;オペアンプ1 動作停止

;シリアル・インターフェースUART6
MOV      ASIM6, #00000001B      ;動作禁止

;シリアル・インターフェースIICA
MOV      IICACTL0,#00000000B      ;動作禁止

;シリアル・インターフェースCSI10, CSI11
MOV      CSIM10, #00000000B      ;CSI10 動作禁止
MOV      CSIM11, #00000000B      ;CSI11 動作禁止

;割り込み機能
MOVW    MK0,    #0FFFFH      ;全割り込み禁止
MOVW    MK1,    #0FFFFH      ;
MOV     EGPCTL0,#00000000B      ;全外部割り込みのエッジ検出禁止
MOV     EGPCTL1,#00000000B      ;

;キー割り込み機能
MOV      KRM,   #00000000B      ;全キー割り込み禁止

;-----オペアンプ0の設定-----
;-----オペアンプ0の設定-----

MOV      AMP0M, #01000000B      ;オペアンプ0制御レジスタ
;           |||||+--- AMPOVG1/0
;           |||||      [オペアンプ0のPGAモードの増幅率選択]
;           |||||      00: 4倍
;           |||||      01: 8倍
;           |||||      10: 16倍
;           |||||      11: 32倍
;           ||++++---- 必ず0に設定
;           ++----- OPAMPOE/PGAEN
;
```

```

; [オペアンプ0の動作制御]
; 00: オペアンプ0の動作停止
; 01: オペアンプ0(PGAモードのみ)の動作許可
; 10: オペアンプ0(シングル・アンプ・モード
; のみ)の動作許可
; 11: オペアンプ0(PGAモードとシングル・アンプ・
; モードの同時動作)の動作許可

;-----[A/Dコンバータの設定]-----
; MOV ADM0, #0000000B ;動作モードを標準、変換時間を264/fPRSに設定
; MOV ADS, #0100000B ;PGAINをアナログ入力チャネルに設定
CLR1 ADIF ;INTAD割り込み要求クリア
CLR1 ADMK ;INTAD割り込み許可

BR MMAIN_LOOP ;メイン・ループへ

;*****[メイン・ループ]*****
;-----[A/D変換結果補正値の読み出し]-----
MOVW AX, !TADCADJ ;補正值読み出し
MOVW RADCADJ,AX ;補正值をRAMに格納

LMAIN010:
;-----[A/D変換動作]-----
SET1 ADCS ;A/D電圧コンパレータの動作開始

MOVW DE, #RADCBUF ;A/D変換結果保存領域のアドレスを設定
MOV B, #4 ;A/D変換回数を設定
MOVW HL, #RADCADJ ;A/D変換結果補正値のアドレスを設定

LMAIN100:
CLR1 ADIF ;INTAD割り込み要求クリア
SET1 ADCS ;A/D変換動作開始

```

```

;A/D変換完了待ち
HALT                                ;HALTモードに遷移(INTAD割り込みにより解除)

MOVW  AX,      ADCR                  ;A/D変換結果を読み出し
CLR1  ADCS                  ;A/D変換動作停止

;A/D変換結果の保存および補正(PGAの入力オフセット電圧の対策用)
XCH  A,      X                      ;上位と下位を入れ替え
SUB  A,      [HL]                  ;下位1バイトを補正
MOV   [DE],  A                      ;下位1バイトを保存
XCH  A,      X                      ;上位と下位を入れ替え
INCW DE                         ;上位の保存領域へ
SUBC A,      [HL+1]                ;上位1バイトを補正
MOV   [DE],  A                      ;上位1バイトを保存
INCW DE                         ;次の保存領域へ
DBNZ B,      $LMAIN100              ;A/D変換動作 指定回数終了? No,
                                     ;A/D電圧コンパレータの動作停止

;-----;
;      A/D変換結果の平均値算出
;-----;

MOVW HL,      #RADCBUF            ;A/D変換結果保存領域のアドレスを設定
MOV   B,      #4                   ;平均値を算出するA/D変換結果の数を設定
MOVW AX,      #0000H              ;AXレジスタをクリア

LMAIN400:
XCH  A,      X                      ;上位と下位を入れ替え
ADD  A,      [HL]                  ;下位1バイトを加算
XCH  A,      X                      ;上位と下位を入れ替え
INCW HL                         ;上位の保存領域へ
ADDC A,      [HL]                  ;上位1バイトを加算(下位の繰り上がりを含む)
INCW HL                         ;次のデータへ
DBNZ B,      $LMAIN400              ;合計値算出完了? No,
                                     ;除数設定
DIVUW C                         ;平均値算出( AX (AX/C) )
MOVW RADCAVR,AX                 ;平均値保存

BR   LMAIN010                     ;次のA/D変換動作へ

end

```

main.c (C言語版)

```
/*********************************************
```

NEC Electronics 78K0/KC2-Lシリーズ

```
*****
```

78K0/KC2-Lシリーズ サンプル・プログラム (オペアンプ)

```
*****
```

PGAモードによるアナログ電圧の増幅編

```
*****
```

【履歴】

2009.1.-- 新規作成

```
*****
```

【概要】

このサンプル・プログラムは、オペアンプの使用例を示したものです。オペアンプ0のPGAモードを使用して増幅したアナログ電圧を、A/DコンバータによりA/D変換し、変換結果とその4回分の平均値をRAM領域に保存します。

<初期設定の主な内容>

(オプション・バイトでの設定)

- ・低速内蔵発振器の動作をソフトウェアにより停止可能に設定
- ・ウォッチドッグ・タイマの動作禁止
- ・高速内蔵発振クロック周波数を8MHzに設定
- ・LVIデフォルト・スタート機能停止

(リセット解除後の初期化処理での設定)

- ・ROM/RAMサイズの設定
- ・入出力ポートの設定
 - P21/PGAIN端子をアナログ入力に設定
- ・低電圧検出回路を使用した2.7V VDDの確認
- ・CPUクロックおよび周辺ハードウェア・クロックを高速内蔵発振クロック動作に設定 (8MHz)
- ・低速内蔵発振器の停止
- ・使用しない周辺ハードウェアの動作禁止
- ・オペアンプ0の設定
 - 動作モードをPGAモードに設定
 - 増幅率を4倍に設定
- ・A/Dコンバータの設定
 - 動作モードを標準、変換時間を264/fPRS(約33us)に設定
 - アナログ入力チャネルをPGAINに設定

INTAD割り込み許可

A/D変換動作時のHALTモード解除用にINTAD割り込み許可

< A/D変換結果の保存領域 >

| データ種別 | 変数名 |
|--------------|-----------------|
| A/D変換結果(1回目) | ushAdcBuffer[0] |
| A/D変換結果(2回目) | ushAdcBuffer[1] |
| A/D変換結果(3回目) | ushAdcBuffer[2] |
| A/D変換結果(4回目) | ushAdcBuffer[3] |
| A/D変換結果平均値 | ushAdcAverage |

< 入出力ポートの設定 >

入力ポート : P21

未使用のポートで出力に設定できるものは全て出力ポートに設定しておく

*****/*

/*=====

前処理指令 (#pragma指令)

=====*/

```
#pragma SFR          /* 特殊機能レジスタ(SFR)名を記述可能にする */
#pragma DI           /* DI命令を記述可能にする */
#pragma EI           /* EI命令を記述可能にする */
#pragma NOP          /* NOP命令を記述可能にする */
#pragma HALT         /* HALT命令を記述可能にする */
```

*****/*

リセット解除後の初期化処理

*****/*

```
void hdwinit( void )
{
    unsigned char ucCounter; /* カウント用変数 */
```

```

/*
割り込み禁止
-----*/
DI();           /* 割り込み禁止 */

/*
ROM/RAMサイズの設定
-----*/

モデルにより設定値が異なるので注意してください。
使用モデルの設定を有効にしてください。（デフォルトではuPD78F0588）
-----*/
/* uPD78F0586使用時の設定 */
/* IMS = 0x42; */      /* ROM/RAMサイズの設定 */

/* uPD78F0587使用時の設定 */
/* IMS = 0x04; */      /* ROM/RAMサイズの設定 */

/* uPD78F0588使用時の設定 */
IMS = 0xC8;          /* ROM/RAMサイズの設定 */

/*
ポート0の設定
-----*/
P0     = 0b00000000;  /* P00-P02の出力ラッチLow */
PM0    = 0b11111000;  /* P00-P02を出力ポートに設定 */
                  /* P00-P02:未使用 */

/*
ポート1の設定
-----*/
ADPC1 = 0b00000111;  /* P10-P12をデジタル入出力に設定 */
P1     = 0b00000000;  /* P10-P17の出力ラッチLow */
PM1    = 0b00000000;  /* P10-P17を出力ポートに設定 */
                  /* P10-P17:未使用 */

/*
ポート2の設定
-----*/
ADPC0 = 0b11111101;  /* P21をアナログ入力に設定 */
                  /* P20,P22-P27をデジタル入出力に設定 */
P2     = 0b00000000;  /* P20-P27の出力ラッチLow */
PM2    = 0b00000010;  /* P21を入力ポートに設定 */

```

```

/* P20,P22-P27を出力ポートに設定 */
/* P21:PGAINとして使用 */
/* P20,P22-P27:未使用 */

/*
ポート3の設定
*/
P3      = 0b00000000; /* P30-P33の出力ラッチLow */
PM3     = 0b11110000; /* P30-P33を出力ポートに設定 */
/* P30-P33:未使用 */

/*
ポート4の設定
*/
P4      = 0b00000000; /* P40-P42の出力ラッチLow */
PM4     = 0b11110000; /* P40-P42を出力ポートに設定 */
/* P40-P42:未使用 */

/*
ポート6の設定
*/
P6      = 0b00000000; /* P60-P63の出力ラッチLow */
PM6     = 0b11110000; /* P60-P63を出力ポートに設定 */
/* P60-P63:未使用 */

/*
ポート7の設定
*/
P7      = 0b00000000; /* P70-P75の出力ラッチLow */
PM7     = 0b11000000; /* P70-P75を出力ポートに設定 */
/* P70-P75:未使用 */

/*
ポート12の設定
*/
P12     = 0b00000000; /* P120の出力ラッチLow */
PM12    = 0b11111110; /* P120を出力ポートに設定 */
/* P120-P125:未使用 */

/*
低電圧検出
*/
低電圧検出回路を使用し、2.7V VDDを確認します。

```

```

-----*/
/* 低電圧検出回路の設定 */
LVIMK = 1;           /* INTLVI割り込み禁止 */
LVISEL = 0;           /* 検出電圧をVDDに設定 */
LVIS  = 0b00001001;   /* 低電圧検出レベル(VLVI)を2.84±0.1Vに設定 */
LVIMD = 0;           /* 低電圧検出時の動作モードを割り込み信号発生に設定 */
LVION = 1;           /* 低電圧検出動作許可 */

/* 低電圧検出回路の動作安定待ち(10us以上) */
for( ucCounter = 0; ucCounter < 2; ucCounter++ ){
    NOP();
}

/* VLVI VDDになるまでのウェイト */
while(LVIF){
    NOP();
}
LVION = 0;           /* 低電圧検出動作停止 */

/*
-----*/
クロック周波数の設定

-----*/
高速内蔵発振クロックで動作が行えるように設定します。
-----*/
OSCCTL = 0b00000000; /* クロック動作モード */
/*      ||||+||+---- 必ず0に設定 */
/*      |||| ++----- RSWOSC/AMPHXT */
/*      |||| [XT1発振回路の発振モード選択] */
/*      |||| 00: 低消費発振 */
/*      |||| 01: 通常発振 */
/*      |||| 1x: 超低消費発振 */
/*      ||+----- EXCLKS/OSCSELS */
/*      || [サブシステム・クロック端子の動作設定] */
/*      || (P123/XT1,P124/XT2/EXCLKS) */
/*      || XTSTARTと合わせて000で入出力ポートに設定 */
/*      ++----- EXCLK/OSCSEL */
/*          [高速システム・クロック端子の動作設定] */
/*          (P121/X1,P122/X2/EXCLK) */
/*          00: 入力ポート */
/*          01: X1発振モード */
/*          10: 入力ポート */
/*          11: 外部クロック入力モード */

```

```

PCC = 0b00000000; /* CPUクロック(fCPU)の選択 */
/*
   |||+|++++--- CSS/PCC2/PCC1/PCC0 */
/*
   ||| | [CPUクロック(fCPU)の選択] */
/*
   ||| | 0000:fXP */
/*
   ||| | 0001:fXP/2 */
/*
   ||| | 0010:fXP/2^2 */
/*
   ||| | 0011:fXP/2^3 */
/*
   ||| | 0100:fXP/2^4 */
/*
   ||| | 1000:fSUB/2 */
/*
   ||| | 1001:fSUB/2 */
/*
   ||| | 1010:fSUB/2 */
/*
   ||| | 1011:fSUB/2 */
/*
   ||| | 1100:fSUB/2 */
/*
   ||| | (上記以外:設定禁止) */
/*
   ||| +----- 必ず0に設定 */
/*
   ||+----- CLS */
/*
   || [CPUクロックのステータス】 */
/*
   |+----- XTSTART */
/*
   | [サブシステム・クロック端子の動作設定】 */
/*
   | EXCLKS,OSCSELSと組み合わせて設定 */
/*
   +----- 必ず0に設定 */

```

```

RCM = 0b00000010; /* 内蔵発振器の動作モード選択 */
/*
   |||||||+--- RSTOP */
/*
   ||||| | [高速内蔵発振器の発振 / 停止] */
/*
   ||||| | 0:高速内蔵発振器の発振 */
/*
   ||||| | 1:高速内蔵発振器の停止 */
/*
   |||||+--- LSRSTOP */
/*
   ||||| | [低速内蔵発振器の発振 / 停止] */
/*
   ||||| | 0:低速内蔵発振器の発振 */
/*
   ||||| | 1:低速内蔵発振器の停止 */
/*
   |+++++ 必ず0に設定 */
/*
   +----- RSTS */
/*
   [高速内蔵発振器のステータス】 */

```

```

MOC = 0b10000000; /* 高速システム・クロックの動作モード選択 */
/*
   |++++++ 必ず0に設定 */
/*
   +----- MSTOP */
/*
   [高速システム・クロックの動作制御】 */
/*
   | 0:X1発振回路動作/EXCLK端子からの外部クロック有効 */
/*
   | 1:X1発振回路停止/EXCLK端子からの外部クロック無効 */

```

```

MCM = 0b00000000; /* 供給クロック選択 */

```

```

/*
| |||||+|+---- XSEL/MCM0 */
/*
| ||||| | [メイン・システム、周辺ハードウエアへの供給クロック] */
/*
| ||||| | 00: メイン・システム・クロック(fXP) */
| ||||| | = 高速内蔵発振クロック(fIH) */
/*
| ||||| | 周辺ハードウエア・クロック(fPRS) */
| ||||| | = 高速内蔵発振クロック(fIH) */
/*
| ||||| | 01: メイン・システム・クロック(fXP) */
| ||||| | = 高速内蔵発振クロック(fIH) */
/*
| ||||| | 周辺ハードウエア・クロック(fPRS) */
| ||||| | = 高速内蔵発振クロック(fIH) */
/*
| ||||| | 10: メイン・システム・クロック(fXP) */
| ||||| | = 高速内蔵発振クロック(fIH) */
/*
| ||||| | 周辺ハードウエア・クロック(fPRS) */
| ||||| | = 高速システム・クロック(fIH) */
/*
| ||||| | 11: メイン・システム・クロック(fXP) */
| ||||| | = 高速システム・クロック(fIH) */
/*
| ||||| | 周辺ハードウエア・クロック(fPRS) */
| ||||| | = 高速システム・クロック(fIH) */
/*
| ||||| +---- MCS */
/*
| ||||| [メイン・システム・クロックのステータス] */
/*
| ++++++----- 必ず0に設定 */

```

```

PER0 = 0b00000000; /* リアルタイム・カウンタの制御クロックの制御 */
/*
| ++++++----- 必ず0に設定 */
/*
| +----- RTCEN: */
/*
| [リアルタイム・カウンタの制御クロック] */
/*
| 0: 制御クロック供給停止 */
/*
| 1: 制御クロック供給 */

```

```

/*
-----*
使用しない周辺ハードウエアの動作禁止
-----*/

```

```

/* 16ビット・タイマ/イベント・カウンタ00 */
TMC00 = 0b00000000; /* 動作禁止 */

```

```

/* 8ビット・タイマ/イベント・カウンタ50, 51 */
TMC50 = 0b00000000; /* タイマ50 動作禁止 */
TMC51 = 0b00000000; /* タイマ51 動作禁止 */

```

```

/* 8ビット・タイマH0, H1 */
TMHMD0 = 0b00000000; /* タイマH0 カウント動作停止 */
TMHMD1 = 0b00000000; /* タイマH1 カウント動作停止 */

```

```

/* リアルタイム・カウンタ */
RTCC0 = 0b00000000; /* カウンタ動作停止 */

/* クロック出力制御回路 */
CKS     = 0b00000000; /* クロック分周回路動作停止 */

/* オペアンプ */
AMP1M   = 0b00000000; /* オペアンプ1 動作停止 */

/* シリアル・インターフェースUART6 */
ASIM6   = 0b00000001; /* 動作禁止 */

/* シリアル・インターフェースIICA */
IICACTL0 = 0b00000000; /* 動作禁止 */

/* シリアル・インターフェースCSI10, CSI11 */
CSIM10  = 0b00000000; /* CSI10 動作禁止 */
CSIM11  = 0b00000000; /* CSI11 動作禁止 */

/* 割り込み機能 */
MK0      = 0xFFFF;      /* 全割り込み禁止 */
MK1      = 0xFFFF;
EGPCTL0 = 0b00000000; /* 全外部割り込みのエッジ検出禁止 */
EGPCTL1 = 0b00000000;

/* キー割り込み機能 */
KRM     = 0b00000000; /* 全キー割り込み禁止 */

/*-----*
オペアンプ0の設定
-----*/
AMPOM   = 0b01000000; /* オペアンプ0制御レジスタ */
/*      |||||+---- AMP0VG1/0 */ *
/*      |||||[オペアンプ0のPGAモードの増幅率選択] */ *
/*      |||||00: 4倍 */ *
/*      |||||01: 8倍 */ *
/*      |||||10: 16倍 */ *
/*      |||||11: 32倍 */ *
/*      ||++++++-- 必ず0に設定 */ *
/*      +----- OPAMPOE/PGAEN */ *
/*          [オペアンプ0の動作制御] */ *
/*          00: オペアンプ0の動作停止 */ *
/*          01: オペアンプ0(PGAモードのみ)の動作許可 */ *

```

```

/*
          10: オペアンプ0(シングル・アンプ・モード  */
/*
          のみ)の動作許可                         */
/*
          11: オペアンプ0(PGAモードとシングル・      */
/*
          アンプ・モードの同時動作)の動作許可      */

/*-----
 A/Dコンバータの設定
-----*/
ADMO = 0b00000000; /* 動作モードを標準、変換時間を264/fPRSに設定 */
ADS = 0b01000000; /* PGAINをアナログ入力チャネルに設定 */
ADIF = 0;          /* INTAD割り込み要求クリア */
ADMK = 0;          /* INTAD割り込み許可 */

}

/******
*****
```

```
*****
```

メイン・ループ

```

*****
```

```

void main(void)
{
    unsigned short ushAdcBuffer[4]; /* A/D変換結果(1-4回目) */
    unsigned short ushAdcAverage;   /* A/D変換結果平均値 */
    signed short shAdcAdjust;     /* A/D変換結果補正值 */
    unsigned char ucCounter;      /* カウント用変数 */
    unsigned short ushWork;       /* ワーク用変数 */

    /* A/D変換結果補正值(PGAの入力オフセット電圧の対策用) */
    const signed short aAdcAdjust = ( -5 ); /* 補正值 "-5" */

    shAdcAdjust = aAdcAdjust; /* A/D変換結果補正值 読み出し */

    while (1){
/*-----
 A/D変換動作
-----*/
        ADCE = 1; /* A/D電圧コンパレータの動作開始 */

        /* 指定回数のA/D変換動作を行い、変換結果を保存する。 */
        for (ucCounter = 0; ucCounter < 4; ucCounter++){

```

```

ADIF = 0; /* INTAD割り込み要求クリア */
ADCS = 1; /* A/D変換動作開始 */

/* A/D変換完了待ち */
HALT(); /* HALTモードに遷移(INTAD割り込みにより解除) */

ushWork = ADCR; /* A/D変換結果読み出し */
ADCS = 0; /* A/D変換動作停止 */

/* A/D変換結果の保存および補正(PGAの入力オフセット電圧の対策用) */
ushAdcBuffer[ucCounter] = ( ushWork + shAdcAdjust );
}

ADCE = 0; /* A/D電圧コンパレータの動作停止 */

/*
-----*
A/D変換結果の平均値算出
-----*/
ushWork = 0; /* ワーク用変数クリア */
for (ucCounter = 0; ucCounter < 4; ucCounter++){
    ushWork += ushAdcBuffer[ucCounter]; /* 4回のA/D変換結果を合計する */
}
ushAdcAverage = (ushWork / 4); /* 平均値を算出し、保存する */
}
}

```

付録B 78K0/KC2-Lの44ピン製品を使用する場合

78K0/KC2-Lのサンプル・プログラムは、すべて48ピン製品用となっています。78K0/KC2-Lのサンプル・プログラムを44ピン製品用に使用する場合、次のように変更してください。

(1) ポートの初期設定

- ・ポート0の設定**

ポート・モード・レジスタ0 (PM0) のビット2への設定値を“0”から“1”に変更してください。

- ・ポート4の設定**

ポート・モード・レジスタ4 (PM4) のビット2への設定値を“0”から“1”に変更してください。

- ・ポート7の設定**

ポート・モード・レジスタ7 (PM7) のビット5, 4への設定値を“00”から“11”に変更してください。

(2) 使用しない周辺ハードウェアの動作禁止

クロック出力選択レジスタ (CKS) の設定を行っている命令文を削除してください。

付録C 改版履歴

| 版 数 | 発行年月 | 改版箇所 | 改版内容 |
|-----|----------|------|------|
| 第1版 | May 2009 | - | - |

【発 行】

NECエレクトロニクス株式会社
〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753
電話（代表）：(044)435-5111

【ホームページ】

NECエレクトロニクスの情報がインターネットでご覧になります。
URL（アドレス） <http://www.necel.co.jp/>

【資料請求先】

NECエレクトロニクスのホームページよりダウンロードいただくか、NECエレクトロニクスの販売特約店へお申し付けください。

————お問い合わせ先————

【営業関係、デバイスの技術関係お問い合わせ先】

半導体ホットライン
(電話：午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:00)

電 話 : (044)435-9494
E-mail : info@necel.com

【マイコン開発ツールの技術関係お問い合わせ先】

開発ツールサポートセンター

E-mail : toolsupport-micom@ml.necel.com