

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010 年 4 月 1 日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	開発環境	発行番号	TN-EML-112A/JA	Rev.	第 1 版
題名	H8S ファミリ用 E10A エミュレータユーザズマニュアル 別冊 H8S/2114F E10A エミュレータ製品固有ガイド エミュレータ結線図の誤記訂正について		情報分類	ドキュメント訂正追加等	
適用製品	H8S/2114F E10A エミュレータ 型名：HS2114KCM01H HS2114KCI01H	対象ロット等 V1.0.00	関連資料	H8S ファミリ用 E10A エミュレータユーザズマニュアル 別冊 H8S/2114F E10A エミュレータ製品固有ガイド RJJ10B0105-0100H 第 1 版	


題記の件、H8S ファミリ用 E10A エミュレータユーザズマニュアル 別冊 H8S/2114F E10A エミュレータ製品固有ガイド(RJJ10B0105-0100H,Rev.1.00)に関して、誤記がありますので訂正のご連絡をいたします。詳細は以下を参照願います。

< 誤記訂正内容 >

訂正(1)：P.4 図 1.3

(変更後)MD2 端子をプルアップに接続してください。詳細に関しては訂正(3)を参照願います。

2. 54mmピッチ14pinコネクタ
(住友スリーエム (株) 製
：7614-6002)



- ・H-UDIポートコネクタの4ピンのRES#はE10AエミュレータがMCUに対して出力する信号線です。ユーザ論理のリセット回路と4ピンのRES#を上記の論理でMCUに結線してください。
- ・H-UDIポートコネクタの7ピンのRES#はE10AエミュレータがMCUのRES#端子をモニタする信号線です。プルアップの上、H-UDIポートコネクタの7ピンに結線してください。

図1.3 E10Aとの接続例

訂正(2)：P.5【留意事項】2.

(変更前)

H8S/2114F のMD2 端子は、E10A エミュレータを接続して使用しない場合はプルアップし、接続する場合は、" グランド " に結線してください。

(変更後)

H8S/2114F の MD2 端子は、E10A エミュレータに接続して使用しない場合 " グランド " に結線し、E10A エミュレータを接続して使用する場合はプルアップしてください。

訂正(3)：P.5 図 1.5

(変更前)




図 1.5 E10A エミュレータと MD2 端子

(変更後)




図 1.5 E10A エミュレータと MD2 端子

—以上—