

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24

豊洲フォレシア

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RL*-A0090A/J	Rev.	第1版
題名	誤記訂正通知 RL78/G1C ユーザーズマニュアル Rev.1.20 の記載変更		情報分類	技術情報	
適用製品	RL78/G1C グループ	対象ロット等	関連資料	RL78/G1C ユーザーズマニュアルハードウェア編 Rev.1.20 R01UH0348JJ0120 (Sep.2016)	
		全ロット			

RL78/G1C ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.20 (R01UH0348JJ0120)において、下記訂正がございます。

今回通知する訂正内容

訂正箇所	該当ページ	内容
図14-53 セルフパワー時(5V)のUSBコネクタのファンクション接続例	p.689	誤記訂正
図14-54 セルフパワー時(3.3V)のUSBコネクタのファンクション接続例	p.689	誤記訂正
図14-55 バスパワー時(5V)のUSBコネクタのファンクション接続例	p.690	誤記訂正
図14-56 バスパワー時(3.3V)のUSBコネクタのファンクション接続例	p.690	誤記訂正

ドキュメント改善計画

本訂正内容については、次回ユーザーズ・マニュアル改版時に修正を行います。

ユーザーズマニュアルの訂正一覧

No	訂正内容と該当箇所			本通知での 該当ページ
	ドキュメントNo.	和文	R01UH0348JJ0120	
1	図14-53 セルフパワーード時(5V)のUSBコネクタのファンクション接続例		p.689	p.3
2	図14-54 セルフパワーード時(3.3V)のUSBコネクタのファンクション接続例		p.689	p.4
3	図14-55 バスパワーード時(5V)のUSBコネクタのファンクション接続例		p.690	p.5
4	図14-56 バスパワーード時(3.3V)のUSBコネクタのファンクション接続例		p.690	p.6

誤記訂正の該当箇所は、誤)太字下線、正)グレー・ハッチングで記載します。

発行文書履歴

RL78/G1C ユーザーズマニュアル Rev.1.20 誤記訂正通知 発行文書履歴


文書番号	発行日	記事
TN-RL*-A0090A/J	2019 年 9 月 19 日	初版発行 訂正一覧の No.1 ～ No.4 の誤記訂正(本通知です。)

1. 第14章 USB2.0ホスト/ファンクション・モジュール (USB)


14.4.1.3 USBデータ・バス抵抗制御

図14-53 セルフパワー時(5V)のUSBコネクタのファンクション接続例

誤)



正)




2. 第14章 USB2.0ホスト/ファンクション・モジュール (USB)


14.4.1.3 USBデータ・バス抵抗制御

図14-54 セルフパワー時(3.3V)のUSBコネクタのファンクション接続例

誤)



正)




3. 第14章 USB2.0ホスト/ファンクション・モジュール（USB）


14.4.1.3 USBデータ・バス抵抗制御

図 14-55 バスパワード時(5V)の USB コネクタのファンクション接続例

誤)



正)




4. 第14章 USB2.0ホスト/ファンクション・モジュール (USB)


14.4.1.3 USBデータ・バス抵抗制御

図 14-56 バスパワード時(5V)の USB コネクタのファンクション接続例

誤)



正)



以上