

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RL*-A042A/J	Rev.	第1版
題名	誤記訂正通知 RL78/G1G ユーザーズマニュアル Rev.1.10 の記載変更		情報分類	技術情報	
適用製品	RL78/G1G グループ : R5F11EAxxx	対象ロット等 全ロット	関連資料	RL78/G1G ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10 R01UH0499JJ0110 (Sep. 2014)	

RL78/G1G ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10(R01UH0499JJ0110)において、下記訂正がございました。

今回通知する訂正内容

訂正箇所	該当ページ	内容
1.2 型名一覧	p.3	誤記訂正

ドキュメント改善計画

本訂正内容については、次回ユーザーズマニュアル改版時に修正を行います。

ユーザーズマニュアルの訂正一覧

No	訂正内容と該当箇所			本通知での 該当ページ
	ドキュメントNo.	和文	R01UH0499JJ0110	
1	1.2 型名一覧		p.3	p.2

誤記訂正の該当箇所は、誤)太字下線、正)グレー・ハッチングで記載します。

発行文書履歴


RL78/G1G ユーザーズマニュアル Rev.1.10 誤記訂正通知 発行文書履歴

文書番号	発行日	記事
TN-RL*-A042A/J	2015 年 1 月 5 日	初版発行 訂正一覧の No.1 の誤記訂正(本通知です。)

1. 1.2 型名一覧 (p.3)

誤)

図 1 - 1 RL78/G1G の型名とメモリサイズ・パッケージ




(以下省略)

表 1 - 1 発注型名一覧

ピン数	パッケージ	発注型名
44ピン	44ピン・プラスチックLQFP (10 × 10 mm)	R5F11EFAAFP#30, R5F11EFAAFP#50
		R5F11EF8AFP#30, R5F11EF8AFP#50
32ピン	32ピン・プラスチックLQFP (7 × 7 mm)	R5F11EBAAFP#30, R5F11EBAAFP#50
		R5F11EB8AFP#30, R5F11EB8AFP#50
30ピン	30ピン・プラスチックLSSOP (7.62 mm (300))	<u>R5F11EAAASP#V0, R5F11EAAASP#X0</u>
		<u>R5F11EA8ASP#V0, R5F11EA8ASP#X0</u>

正)

図 1 - 1 RL78/G1G の型名とメモリサイズ・パッケージ



(以下省略)

表 1 - 1 発注型名一覧

ピン数	パッケージ	発注型名
44ピン	44ピン・プラスチックLQFP (10 × 10 mm)	R5F11EFAAFP#30, R5F11EFAAFP#50
		R5F11EF8AFP#30, R5F11EF8AFP#50
32ピン	32ピン・プラスチックLQFP (7 × 7 mm)	R5F11EBAAFP#30, R5F11EBAAFP#50
		R5F11EB8AFP#30, R5F11EB8AFP#50
30ピン	30ピン・プラスチックLSSOP (7.62 mm (300))	<u>R5F11EAAASP#30, R5F11EAAASP#50</u>
		<u>R5F11EA8ASP#30, R5F11EA8ASP#50</u>

以上