

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>E-mail: csc@renesas.com

| | | | | | |
|------|--|--------|----------------|--------|--|
| 製品分類 | MPU & MCU | 発行番号 | TN-SH7-A849A/J | Rev. | 第1版 |
| 題名 | 一部の有鉛品等の生産終了について 2011年度版 (SH7606 シリーズ、SH-Ether シリーズ) | | 情報分類 | 製品世代切替 | |
| 適用製品 | HD6417606BGx100(x=無印/N/W) HD641771x(BP/F)(x=0/2/3) HD6417615AR(BP/F)(V) HD6417615F HD6417616SF HD6417618RBGy100V(y=無印/N/W) HD6417618xBGy100(x=A/R,y=無印/N/W) R4S7619(0/1)x125BG(x=B/D/N/W) R4S76190x125BGV(x=B/D/N/W) | 対象ロット等 | 全ロット | 関連資料 | SH7606 グループハードウェアマニュアル (RJJ09B0262-0400) SH7710 グループハードウェアマニュアル (RJJ09B0043-0200) SH7712 ハードウェアマニュアル (RJJ09B0296-0100) SH7713 ハードウェアマニュアル (RJJ09B0358-0100) SH7615 ハードウェアマニュアル (RJJ09B0129-0200) SH7616 ハードウェアマニュアル (RJJ09B0316-0200) SH7618 グループハードウェアマニュアル (RJJ09B0084-0600) SH7619 グループハードウェアマニュアル (RJJ09B0212-0700) |

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、日頃より格段のご愛顧を賜り深謝申し上げます。

下記、有鉛品等に関しては、TN-SH7-A774A/J(2010年7月13日発行)にてご案内いたしましたとおり、生産終了(End Of Life:EOL)を進めて参ります。

このたび、生産集約のため、新規拡販停止の追加と、生産実績のないものは完全に廃品種化を進めさせて頂きたく、対象製品のリストの更新をいたします。廃品種化と記載しましたものは順次、ご注文不可・量産出荷停止となり、2012年末での完全生産停止を予定しております。

なお、「新規拡販停止」と記載したのものに関しましては、順次社外ホームページから削除いたしますが、即時生産をやめるわけでは有りませんのでご了解のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

対象製品

“生産実績なし”とは、新規拡販停止中で、なおかつ、数ヶ月程度生産実績無いものをさします。

“継続生産”とは、新規拡販停止するが既にご採用済みのお客様への生産は従来通り継続するという意味です。

“廃品種化”とは、“2012年度末”の完全生産中止を予定してます。

表1. SH7606 シリーズ

| | 製品型名 | 処置 | 代替品 | 備考 | 弊社ホームページ上の扱い |
|--------|------------------|------|---------------------|---------|--------------|
| SH7606 | HD6417606BG100 | 廃品種化 | HD6417618ABGW100V 等 | 生産実績無し | 型名一覧非掲載 |
| | HD6417606BGN100 | 廃品種化 | ” | ” | 型名一覧非掲載 |
| | HD6417606BGW100 | 廃品種化 | ” | ” | 型名一覧非掲載 |
| | HD6417606BG100V | 廃品種化 | ” | 生産実績無し | 型名一覧非掲載 |
| | HD6417606BGN100V | 廃品種化 | ” | 新規拡販停止中 | 型名一覧非掲載 |
| | HD6417606BGW100V | 廃品種化 | ” | 生産実績無し | 型名一覧非掲載 |

表2. SH-Ether シリーズ

| | 製品型名 | 処置 | 代替品 | 備考 | 弊社ホームページ上の扱い | |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|---------|
| SH771x | HD6417710BP | 廃品種化 | HD6417710BPV | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | |
| | HD6417710F | 廃品種化 | HD6417710FV | PbFree 品への統合 | 型名一覧非掲載 | |
| | HD6417712BP | 廃品種化 | HD6417712BPV | PbFree 品への統合 | 型名一覧非掲載 | |
| | HD6417712F | 廃品種化 | HD6417712FV | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | |
| | HD6417713BP | 廃品種化 | HD6417712BPV | PbFree 品への統合 | 型名一覧非掲載 | |
| | HD6417713F | 廃品種化 | HD6417712FV | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | |
| | HD6417713BPV | 新規拡販停止 | HD6417712BPV 等 | 継続生産 | 型名一覧非掲載 | |
| | HD6417713FV | 新規拡販停止 | HD6417712BPV 等 | 継続生産 | 型名一覧非掲載 | |
| | SH7615 | HD6417615ARBP | 廃品種化 | HD6417616SFV 等 | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 |
| | | HD6417615ARF | 新規拡販停止 | HD6417616SFV 等 | 継続生産 | 型名一覧非掲載 |
| HD6417615F | | 廃品種化 | HD6417616SFV 等 | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | |
| HD6417615ARBPV | | 新規拡販停止 | HD6417616SFV 等 | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | |
| HD6417615ARFV | | 新規拡販停止 | HD6417616SFV 等 | 継続生産 | 型名一覧非掲載 | |
| SH7616 | HD6417616SF | 廃品種化 | HD6417616SFV | PbFree 品への統合 | 型名一覧非掲載 | |
| SH7618 | HD6417618RBG100 | 廃品種化 | HD6417618ABG100V | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | |
| | HD6417618RBG100V | 廃品種化 | " | A 版 PbFree 品への統合 | 型名一覧非掲載 | |
| | HD6417618RBGN100 | 廃品種化 | HD6417618ABGN100V | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | |
| | HD6417618RBGN100V | 廃品種化 | " | A 版 PbFree 品への統合 | 型名一覧非掲載 | |
| | HD6417618RBGW100 | 廃品種化 | HD6417618ABGW100V | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | |
| | HD6417618RBGW100V | 廃品種化 | " | A 版 PbFree 品への統合 | 型名一覧非掲載 | |
| | HD6417618ABG100 | 廃品種化 | HD6417618ABG100V | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | |
| | HD6417618ABGN100 | 廃品種化 | HD6417618ABGW100V | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | |
| | HD6417618ABGW100 | 廃品種化 | HD6417618ABGW100V | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | |
| HD6417618ABGN100V | 新規拡販停止 | HD6417618ABGW100V 等 | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | | |
| SH7619 | R4S76190B125BG | 廃品種化 | R4S76191B125BGV | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | |
| | R4S76190D125BG | 廃品種化 | R4S76191D125BGV | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | |
| | R4S76190N125BG | 廃品種化 | R4S76191N125BGV | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | |
| | R4S76190W125BG | 廃品種化 | R4S76191W125BGV | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | |
| | R4S76191B125BG | 廃品種化(型名抹消) | R4S76191B125BGV | 生産実績無し。 | 型名一覧非掲載 | |
| | R4S76191D125BG | 廃品種化(型名抹消) | R4S76191D125BGV | " | 型名一覧非掲載 | |
| | R4S76191N125BG | 廃品種化(型名抹消) | R4S76191N125BGV | " | 型名一覧非掲載 | |
| | R4S76191W125BG | 廃品種化(型名抹消) | R4S76191W125BGV | " | 型名一覧非掲載 | |
| | R4S76190B125BGV | 廃品種化 | R4S76191B125BGV | 2ndCut への統合。(既報) | 型名一覧非掲載 | |
| | R4S76190D125BGV | 廃品種化 | R4S76191D125BGV | " | 型名一覧非掲載 | |
| | R4S76190N125BGV | 廃品種化 | R4S76191N125BGV | " | 型名一覧非掲載 | |
| | R4S76190W125BGV | 廃品種化 | R4S76191W125BGV | " | 型名一覧非掲載 | |

以上