

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>

E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-H8*-A374A/J	Rev.	第 1 版
題名	H8S/2628 グループ 8 ビットタイマ(TMR)入力端子機能誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	H8S/2628 グループ (H8S/2628, 2627)	対象ロット等	関連資料	H8S/2628 グループハードウェアマニュアル (Rev. 3.00 RJJ09B0168-0300)	
		全ロット			

H8S/2628 グループ ハードウェアマニュアルにおいて下記の通り誤記がありましたので訂正させていただきます。

表 11.1 端子構成(8 ビット)

【訂正前】

チャネル	名 称	略称	入出力	機 能
0	タイマ出力端子	TMO0	出力	コンペアマッチ出力
1	タイマ出力端子	TMO1	出力	コンペアマッチ出力
0、1 共通	タイマクロック入力端子	TMCI01	入力	カウンタ外部クロック入力
	タイマリセット入力端子	TMRI01	入力	カウンタ外部リセット入力
2	タイマ出力端子	TMO2	出力	コンペアマッチ出力
3	タイマ出力端子	TMO3	出力	コンペアマッチ出力
2、3 共通	タイマクロック入力端子	TMCI23	入力	カウンタ外部クロック入力
	タイマリセット入力端子	TMRI23	入力	カウンタ外部リセット入力

【訂正後】

チャネル	名 称	略称	入出力	機 能
0	タイマ出力端子 0	TMO0	出力	コンペアマッチ出力
	タイマクロック入力端子 01	TMCI01	入力	カウンタ外部クロック入力
	タイマリセット入力端子 01	TMRI01	入力	カウンタ外部リセット入力
1	タイマ出力端子 1	TMO1	出力	コンペアマッチ出力
	タイマクロック入力端子 23	TMCI23	入力	カウンタ外部クロック入力
	タイマリセット入力端子 23	TMRI23	入力	カウンタ外部リセット入力
2	タイマ出力端子 2	TMO2	出力	コンペアマッチ出力
	タイマクロック入力端子 23	TMCI23	入力	カウンタ外部クロック入力
	タイマリセット入力端子 23	TMRI23	入力	カウンタ外部リセット入力
3	タイマ出力端子 3	TMO3	出力	コンペアマッチ出力
	タイマクロック入力端子 01	TMCI01	入力	カウンタ外部クロック入力
	タイマリセット入力端子 01	TMRI01	入力	カウンタ外部リセット入力