

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジー
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	開発環境	発行番号	TN-OS*-A090A/J	Rev.	第1版
題名	HI7700/4 V.1.03 Release 02 へのリビジョンアップのお知らせ		情報分類	技術情報	
適用製品	下記参照	対象ロット等	関連資料	HI7000/4 シリーズ ユーザーズマニュアル (RJJ10B0063)	
		全ロット			

HI7700/4 を、V.1.03 Release 01 から V.1.03 Release 02 にリビジョンアップしました。

1. リビジョンアップ内容

- (1) 「DSP 内蔵マイコン使用時、カーネル内部で CPU 例外が発生する場合がある。」という問題(RENESAS TECHNICAL UPDATE: TN-OS*-A088A/J)を改修しました。
- (2) TA_COP0 属性が指定されたタスクおよびタスク例外処理ルーチンの DSR レジスタの初期値が0となるように改善しました。

2. 対象製品型名

型名	バージョン
R0R40770TRW011	全バージョン
R0R40770TRW015	
R0R40770TRW01A	
R0R40770TRW01K	
R0R40770TRW01U	
R0R40770TRW01Z	
R0R40770TXW011	
R0R40770TXW015	
R0R40770TXW01A	
R0R40770TXW01K	
R0R40770TXW01U	
R0R40770TXW01Z	
HS0770ITI41SRE	
HS0770ITI41SRB	
HS0770ITI41SRS	
HS0770ITI41SRE-E	
HS0770ITI41SRB-E	
HS0770ITI41SRS-E	

3. リビジョンアップ方法

以下の URL の [HI シリーズ OS] からダウンロードしてください。

<http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tool/download2/>

以上