

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A025A/J	Rev.1	第1版
題名	RX630 グループ、RX63N グループ、RX631 グループ リアルタイムクロック (RTC) のクロック設定に関する注意事項		情報分類	技術情報	
適用製品	RX630 グループ RX63N グループ RX631 グループ	対象ロット等	関連資料	RX630 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.20 (R01UH0040JJ0120) RX63N グループ、RX631 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00 (R01UH0041JJ0100)	
		全ロット			

1. 注意事項

周辺モジュールクロック (PCLK) の周波数が、RTC のカウントソースの周波数を下回った場合、RTC 関連のレジスタに正常にアクセスできない場合があります。

2. 対策

$PCLK$ の周波数 \geq RTC カウントソースの周波数

となるように PCLK の周波数を設定してください。

以上