カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (http://www.renesas.com)

2010 年 4 月 1 日 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社(http://www.renesas.com)

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry



発行日:2009年1月7日

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル 株式会社 ルネサス テクノロジ

問合せ窓口 http://japan.renesas.com/inquiry

E-mail: csc@renesas.com

| 製品分類 | | MPU&MCU | 発行番号 | TN-SH7-A695A/J | | Rev. | 第1版 |
|------|--------|---------|--------|----------------|--|------|-----|
| 題名 | | | | 情報分類 | パッケージ変更 | | |
| 適 | SH7785 | | 対象ロット等 | | SH7785 ハードウェアマニュアル第 1 版 (REJ09B0261-0100) | | |
| 用製品 | | | 全ロット | 関連資料 | | | |

SH7785 のパッケージ変更に伴い、型名が以下の通り変更になります。

マスク変更による型名変更に関しては、テクニカルアップデート(TN-SH7-A654A/J)もご参照願います。

また、パッケージ変更による外形寸法、機能、電気的特性および信頼度の変動は御座いません。

1. 型名変更

SH7785 製品型名は以下に示す表 1 の通り変更になります。

表1.型名变更内容

| 既存製品型名 | | 新パッケージ製品型名 | | |
|---------------------|----------|-----------------|----------|--|
| カタログ型名 | 動作保証温度範囲 | カタログ型名 | 動作保証温度範囲 | |
| R8A77850BANBGV | -20 ~ 85 | R8A77850BANBGNV | -20 ~ 85 | |
| (P/N:R8A77850BANBGV | | | | |
| D/N:R8A77850BANBGV) | | | | |
| R8A77850BADBGV | -40 ~ 85 | R8A77850BADBGNV | -40 ~ 85 | |
| (P/N:R8A77850BADBGV | | | | |
| D/N:R8A77850BADBGV) | | | | |

2. マーク仕様例

SH7785 マーク仕様例が以下の通り変更になります。

表2.マーク仕様変更内容

| 既存製品型名 | | 新パッケージ製品型名 | | |
|--|--|---|---|--|
| カタログ型名 | | カタログ型名 | | |
| R8A77850BANBGV | R8A77850BADBGV | R8A77850BANBGNV | R8A77850BADBGNV | |
| (P/N:R8A77850BANBGV | (P/N:R8A77850BADBGV | | | |
| D/N:R8A77850BANBGV) | D/N:R8A77850BADBGV) | | | |
| R8A77850A SH-4A BNBGY 850F101 JAPAN | R8A77850A SH-4A BDBGY 850F101 JAPAN | R8A77850A SH-4A BNBGNY 850F101 JAPAN | R8A77850A SH-4A BDBGNY 850F101 JAPAN | |

以上、

