

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753  
 ルネサス エレクトロニクス株式会社  
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>  
 E-mail: [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-SH7-A800A/J	Rev.	第1版
題名	SH7216 ウォッチドッグタイマ不具合恒久対策について		情報分類	技術情報	
適用製品	<ul style="list-style-type: none"> <li>SH7216 グループ</li> <li>SH7214 グループ</li> </ul>	対象ロット等	関連資料	SH7216 ウォッチドッグタイマ使用上の注意 (TN-SH7-A770A/J) SH7214 グループ、SH7216 グループ ユーザ ーズマニュアル ハードウェア編 (RJJ09B0575-0200)	
		週コード 1045 以降			

上記適用製品のテクニカルアップデート TN-SH7-A770A/J にてウォッチドッグタイマに不具合を報告しました。恒久対策が完了しましたので、ご報告致します。

### 記

週コードもしくは内装ラベルにて対策版であることを確認できます。

- 2010年 11月以降の量産品 週コード 1045 以降
- 内装ラベル SPN の型名の末尾が V1 もしくは U1

パッケージ

ラベル例

PLQP0176LA-B

S.LOT	BF07974K		
D/N	R5F72167WADFAU		
TQTY	20	QTY	20
SPN	R5F72167ADFA# <b>V1</b>		
SPL	10290Y101G		

PLQP0176KB-A

S.LOT	BF07974K2		
D/N	R5F72167WADFPU		
TQTY	37	QTY	37
SPN	R5F72167ADFP# <b>V1</b>		
SPL	10280Y1003		

PLBG0176GA-A

S.LOT	BL06155K		
D/N	R5F72167WADBGV		
TQTY	65	QTY	65
SPN	R5F72167ADBG# <b>U1</b>		
SPL	11030Y100B		

以上