

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア
ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>

E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A156A/J	Rev.	第1版
題名	RX64M グループ USB2.0FS ホスト/ ファンクションモジュール (USBb) 割り込み ステータスレジスタ 0(INTSTS0)の誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	RX64M グループ	対象ロット等	関連資料	RX64M グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev1.00 (R01UH0377JJ0100)	
		全ロット			

「38.2.13 割り込みステータスレジスタ 0(INTSTS0)」割り込みステータスレジスタ 0(INTSTS0) 注 5 の説明に誤記がありましたので、連絡いたします。

【修正前】

注 5. RESM ビット、DVST ビット、CTRT ビットのステータス変化は、**ホストコントローラ**機能選択時のみ発生します。**ファンクションコントローラ**機能選択時には対応する割り込み許可ビットを“0”（禁止）にしてください。

【修正後】

注 5. RESM フラグ、DVST フラグ、CTRT フラグのステータス変化は、**ファンクションコントローラ**機能選択時のみ発生します。**ホストコントローラ**機能選択時には対応する割り込み許可ビットを“0”（禁止）にしてください。

以上