

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010 年 4 月 1 日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>

E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-SH7-A623A/J	Rev.	第1版
題名	SH7764 グループ ハードウェアマニュアル Rev.1.00 誤記訂正 ーその1ー		情報分類	技術情報	
適用製品	R5S77640P300BG R5S77640D300BG R5S77640N300BG R5S77641P300BG R5S77641D300BG R5S77641N300BG	対象ロット等	関連資料	SH7764 グループ ハードウェアマニュアル (RJJ09B0395-0100)	
		全ロット			

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、日頃より弊社半導体製品に格段のご愛顧を賜り深謝申し上げます。さて、「SH7764 グループ・ハードウェアマニュアル Rev.1.00」の誤記訂正のご連絡を致します。本内容をご配慮の上、ご使用下さいますよう、お願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

G2D の TRAP コマンド・レンダリング属性 Flip[5:0]は、本 LSI ではサポートしていません。ハードウェアマニュアルを、次の通り改定させていただきます。

1. ページ 23-4

・変更前

表 23.2 コマンド、レンダリング属性一覧（2）

コマンド	OP CODE								Draw Mode							
	b31	b30	b29	b28	b27	b26	b25	b24	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8
TRAP	0	0	0	0	0	0	0	0								
～途中略(変更無し)～																
コマンド	OP CODE								Draw Mode							
	b31	b30	b29	b28	b27	b26	b25	b24	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
TRAP	0	0	0	0	0	0	0	0			Flip5	Flip4	Flip3	Flip2	Flip1	Flip0
～途中略(変更無し)～																

・変更後

表 23.2 コマンド、レンダリング属性一覧（2）

コマンド	OP CODE								Draw Mode							
	b31	b30	b29	b28	b27	b26	b25	b24	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8
TRAP	0	0	0	0	0	0	0	0								
～途中略(変更無し)～																
コマンド	OP CODE								Draw Mode							
	b31	b30	b29	b28	b27	b26	b25	b24	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
TRAP*1	0	0	0	0	0	0	0	0			Flip5	Flip4	Flip3	Flip2	Flip1	Flip0
～途中略(変更無し)～																

【注】 *1. TRAP コマンドの Flip[5:0]は、本 LSI ではサポートしていません。

2. ページ 23-84

・変更前

(11) TRAP

(a) 機能

ディスプレイリストの終了を示します。

:

:

・変更後

(11) TRAP

【注】 本 LSI では、Flip[5:0]はサポートしていません。

(b) 機能

ディスプレイリストの終了を示します。

:

:

以上