

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-SH7-A799A/J	Rev.	第1版
題名	シリアルサウンドインタフェースの使用上の注意事項		情報分類	技術情報	
適用製品	SH7262 グループ SH7264 グループ SH7266 グループ SH7267 グループ	対象ロット等	関連資料	・ SH7262 グループ、SH7264 グループ ハードウェアマニュアル Rev.2.00 (RJJ09B0475-0200) ・ SH7266 グループ、SH7267 グループ ハードウェアマニュアル Rev.1.00 (RJJ09B0599-0100)	
		全ロット			

上記適用製品のシリアルサウンドインタフェースにおいて、以下の注意事項および回避方法について連絡差し上げます。

【注意事項】

コントロールレジスタ (SSICR) の TEN ビットに関して、1 にセットしても送信開始できない場合があります。

【回避方法】

送信動作は、図 1 または図 2 に示す手順で開始してください。




図 1 ダイレクトメモリアクセスコントローラを使用した送信




図2 割り込みデータフロー制御を使用した送信