

E200F エミュレータ ご使用上のお願い

SuperH RISC engineファミリ用 E200F エミュレータのご使用上の注意事項を連絡します。

- ユーザプログラムのダウンロードに関する注意事項

1. 対象製品

製品名	E200F
型名	R0E0200F0EMU00およびR0E0200F1EMU00
対象マイコン	SuperH RISC engineファミリ

2. 不具合内容

エミュレータを使用し、ユーザプログラムをエミュレータのメモリにロードした場合、プログラムが正しく書き込まれない場合があります。

確認方法：

ダウンロード後、メモリのベリファイを行なうと、"ベリファイエラー"になります。

3. 対策

- (1) R0E0200F0EMU00
エミュレータソフトウェア V.1.04 Release 00で改修しています。
以下のダウンロードサイトからアップデートプログラム(ZIP
ファイル)をダウンロードしてください。ダウンロードしたファ
イルを解凍して入手したインストールプログラム(setup.exe
ファイル) を実行してください。

日本語版

英語版

(2) R0E0200F1EMU00

エミュレータソフトウェアの次期バージョンV.2.01 Release 00で改修予定です。

ダウンロードサイト(上記と同じ)からアップデートプログラム (ZIPファイル)をダウンロードしてください (2006年1月中旬公開予定)。ダウンロードしたファイルを解凍して入手したインストールプログラム (setup.exeファイル)を実行してください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.