

E8エミュレータソフトウェア V.2.01 R00 ご使用上のお願い

オンチップデバッグエミュレータE8用エミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。

- Windows 98 または Windows ME環境で使用する場合の注意事項

1. 該当製品

E8 エミュレータソフトウェア V.2.01 Release 00 に含まれる次のエミュレータデバグが該当します。

- M16C/Tiny, M16C/62P E8 エミュレータデバグ V.1.00.00

2. 内容

Windows 98 または Windows MEを搭載しているPCで該当製品をご使用の場合、 High-performance Embedded Workshopが異常終了したり、接続エラーが発生する場合があります。

3. 発生条件

次の条件をすべて満たす場合に発生します。

- (1) ホストOSがWindows 98 または Windows MEを搭載したPCを使用している。
- (2) エミュレータ接続時に"Select Emulator mode"ダイアログの Deviceリストボックスから以下のいずれかのMCUを選択している。
M30624FGP, M30625FGP, M30626FHP, M30626FJP, または
M30627FHP

4. 回避策

該当するMCUをデバッグする際は、Windows 2000またはWindows XPを搭載したPC上でご使用ください。

5. 恒久対策

本内容は、E8 エミュレータソフトウェア V.2.02 Release 00で改修致します。
E8エミュレータソフトウェアV.2.02 Release 00は5月上旬にリリース予定です。

ホスト環境の変更が困難でV.2.02 Release 00リリース前に対策済みの製品が必要な場合は技術サポート窓口までご連絡ください。

技術サポート窓口 : csc@renesas.com

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.