

E8エミュレータソフトウェアおよび E7エミュレータソフトウェア ご使用上のお願い

オンチップデバッグエミュレータE8 用および E7用エミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。

1. 該当製品

- E8エミュレータソフトウェア V.2.03 Release 00～V.2.06 Release 01
- E7エミュレータソフトウェア V.3.00 Release 00 および V.3.00 Release 01

2. 内容

H8/38327Fマイコンをデバッグする場合、LCD機能またはWDTリセット機能を使用すると、Communication Timeout Errorが出力されて正常に動作しません。またH8/38347Fマイコンの場合、WDTリセット機能を使用すると同様のエラーが発生します（LCD機能は正常に使用できません）。

2.1 発生条件

以下のいずれかのデバッガを使用した場合に発生します。

- 該当するE8エミュレータソフトウェアに同梱の
H8/300H Tiny, H8/300H Super Low Power, H8/300L
Super Low Power用
E8エミュレータデバッガ V.1.01.00～V.1.01.01
- 該当するE7エミュレータソフトウェアに同梱の
H8/300H Tiny, H8/300H Super Low Power, H8/300L
Super Low Power用
E7エミュレータデバッガ V.3.00.00およびV.3.00.01

デバッガのバージョン確認方法：

統合開発環境High-performance Embedded Workshopのメニュー「ツール」からアドミニストレーションコマンドを選択してアドミニストレーションダイアログボックスを開く。「登録済みコンポーネント」リストボックスに表示されている、

Debugger Componentsフォルダの中のTiny/SLP E8 SYSTEM
およびTiny/SLP E7 SYSTEMのバージョンを確認する。

3. 暫定対策

改修した製品（WS版）を提供します。
弊社営業または特約店へ依頼してください。

4. 恒久対策

本内容は、以下の次期バージョンで改修します。

- ・ E8エミュレータソフトウェアV.2.06 Release 02（2月末リリース予定）
- ・ E7 エミュレータソフトウェアV.3.01 Release 00（3月末リリース予定）

リビジョンアップの際はツールニュースで連絡します。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。