

RENESAS TOOL NEWS 2004年6月8日

H8S/2378F E10Aエミュレータソフトウェア Ver.2.1.03リビジョンアップのお知らせ

H8S/2378F E10Aエミュレータソフトウェアを Ver.2.1.03にリビジョンアップしました。

1. 改修内容

下記不具合を修正いたしました。

不具合内容：

H8S/2378F E10A エミュレータソフトウェアV2.0.01,V2.1.00において、ユーザRAM領域 H'FF6800~H'FF69FFアドレスをエミュレータシステムが書き換えてしまう不具合

2. 入手方法とインストール手順

こちらよりH8S/2378F E10A エミュレータソフトウェアをダウンロードし、最新版にアップデートしてください。

3. 注意事項

ダウンロードされたソフトウェアは、以前のバージョンのソフトウェアがダウンロードされていないPCにはインストールすることは出来ません。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。