

## H8/3048BF用 E10Tエミュレータソフトウェア Ver.2.0.01リビジョンアップのお知らせ

H8/3048BF用 E10Tエミュレータソフトウェアを Ver.2.0.01にリビジョンアップしました。

### 1. 改修内容

下記不具合を修正いたしました。

H8/3048BF用E10T エミュレータソフトウェアV2.0.00において、"Writing Flash memory"選択をしているにもかかわらず、フラッシュメモリに書き込みが出来ない。チェックSUMの表示が出ず、書き込み終了のダイアログが表示されるという不具合。

### 2. 入手方法とインストール手順

こちらよりH8/3048BF用E10Tエミュレータソフトウェアアップデート用ファイル (v2001f.exe)をダウンロードし、v2001f.exeを実行してください。

### 3. High-performance Embedded Workshopの更新

High-performance Embedded Workshopの最新バージョンはV3.01.02です。既にバージョンアップのご案内もさせていただいておりますが、バージョンアップがお済みでない場合は、併せてHigh-performance Embedded Workshopのバージョンアップも実施いただくようお願いいたします。こちらよりhewv3121u.exe をダウンロードし、hewv3121u.exe を実行してください。

### 4. 注意事項

H8/3048BF用E10TエミュレータアップデートプログラムおよびHigh-performance Embedded Workshopアップデートプログラムは、以前のバージョンのソフトウェアがダウンロードされていないPCにはインストールすることは出来ません。

### 5. 2004/6/8発行のメールニュース誤記のお詫び

「04/06/08 H8/3048BF用 E10Tご使用上のお知らせ」を発行いたしました際、不具合対策後のソフトウェアバージョンをV2.0.02と記載しておりましたが、正しくはV2.0.01です。お詫びとともに訂正

させていただきます(Webでは修正済みです)。

---

**【免責事項】**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.