

【リビジョンアップ】

CS+用 RX コード生成

e² studio (Code Generator プラグイン)

RX コード生成支援ツール AP4

概要

CS+用 RX コード生成を V1.09.00 から V1.10.00 へ、e² studio (Code Generator プラグイン)を V2.1.1 から V2.3.0 へ、RX コード生成支援ツール AP4 を V1.08.00 から V1.09.00 へリビジョンアップします。

1. アップデート対象バージョン

- CS+用 RX コード生成 V1.09.00 以前の全リビジョン
- e² studio V4.3.0.008 (Code Generator プラグイン V2.1.1) 以前の全リビジョン
- RX コード生成支援ツール AP4 V1.08.00 以前の全リビジョン

2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。詳細は、以下の URL より各リリースノートをご参照ください。

- CS+ RX コード生成
CS+ RX コード生成 V1.10.00 リリースノート (4月20日から掲載予定)
<http://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html?q=r20ut3738jj&genre=document>
- e² studio (Code Generator プラグイン)
e² studio V5.0.0.043 リリースノート (4月20日から掲載予定)
<http://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html?q=r20ut3770ee&genre=document>
- AP4 for RX
AP4 for RX V1.09.00 リリースノート (4月20日から掲載予定)
<http://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html?q=r20ut3732jj&genre=document>

2.1 サポート MCU の追加

サポート MCU に以下のグループを追加しました。

- RX ファミリ: RX24T グループ

2.2 改修内容

以下の問題を改修しました。

(1) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 151101/tn4

1. I2C バスインタフェース(RIIC)の NACK 受信転送中断の許可 および 禁止設定に 関する注意事項
対象: RX71M グループ、RX64M グループ、RX23T グループ、RX230 グループ、RX231 グループ、
RX110 グループ、RX111 グループ および RX113 グループ
2. リアルタイムクロック(RTC)の RTCOUT 出力許可設定に関する注意事項
対象: RX110 グループ、RX111 グループ および RX113 グループ

備考:3 については、すでに改修済みです。

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

http://www.renesas.com/ja-jp/doc/toolnews/jpn/2015/151101tn4_j.pdf

(2) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 160216/tn4

FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース SCIFA10 に関する注意事項

対象: RX71M グループ(144 ピン以上の製品)、RX64M グループ(144 ピン以上の製品)

http://www.renesas.com/ja-jp/doc/toolnews/jpn/2016/160216tn4_j.pdf

3. アップデート方法

ご使用の対象製品によってアップデート方法が異なります。

詳細は以下をご参照ください。なお、いずれも無償でアップデートできます。

3.1 CS+用 RX コード生成のアップデート方法

CS+のアップデート方法については、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0005JJ0100 の "3. アップデート方法" をご参照ください。(4月20日から Web 掲載予定)

http://www.renesas.com/ja-jp/doc/toolnews/jpn/2016/r20ts0005jj0100_cstnuv.pdf

3.2 e² studio (Code Generator プラグイン) のアップデート方法

e² studio のアップデート方法については、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0019JJ0100 の "2. インストール方法" をご参照ください。(4月20日から Web 掲載予定)

http://www.renesas.com/ja-jp/doc/toolnews/jpn/2016/r20ts0019jj0100_e2studio.pdf

なお、Code Generator プラグインのみをアップデートすることはできません。

3.3 RX コード生成支援ツール AP4 のアップデート方法

以下の URL から、インストーラをダウンロードしてインストールしてください。(4月20日からインストーラ掲載予定)

http://japan.renesas.com/applilet_download

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2016.04.16	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社
 〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先
<http://www.renesas.com/ja-jp/support/contact.html>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。