

【リビジョンアップ】

R20TS0266JJ0100

Rev.1.00

2018.01.16 号

RL78 ファミリ EEPROM エミュレーションライブラリ Pack01,
EEPROM Emulation Library T01 for RL78 Family パッケージ
Ver.2.10

概要

タイトルに掲載の製品を Ver2.00 から Ver.2.10 にリビジョンアップしました。

1. アップデート対象パッケージ

- RL78 ファミリ EEPROM エミュレーションライブラリ Pack01,
EEPROM Emulation Library T01 for RL78 Family 統合パッケージ
Ver.2.00

ファイル名 : FDL_EEL_RL78_Type01_Installer_V200.zip

備考 : 上記の統合パッケージは、以下のライブラリが含まれます。

- ・ RL78 ファミリ EEPROM エミュレーションライブラリ Pack01 (RL78 EEL Pack01) ^(注)
- ・ EEPROM Emulation Library T01 for RL78 Family (RL78 EEL T01)

注 : 和文用と英文用のライブラリがあります。

以下のライブラリパッケージ (旧製品) も対象です。

- RL78 ファミリ EEPROM エミュレーションライブラリ Pack01 (パッケージ) V1.xx ^(注)
ファイル名 : JP_R_EEL_RL78_P01_V1.xx_x_J ^(注)
- EEPROM Emulation Library T01 for RL78 Family (パッケージ) V1.xx ^(注)
ファイル名 : RENESAS_EEL_RL78_T01E_V1.xx.zip ^(注)
RENESAS_EEL_RL78_T01E_IARV2_V1.xx.zip ^(注)

注 : xx は、パッケージのリビジョン番号です。

各ライブラリのサポート MCU の詳細については、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut2943>

RL78 ファミリ セルフプログラミングライブラリセルフ RAM リスト

2. リビジョンアップ内容

2.1 ライブラリファイル

2.1.1 改修内容

RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R200TS0250JJ0100 で連絡した以下の問題を改修しました。

1. データ書き込み処理中にリセットまたは電源断が発生した場合の注意事項

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0250>

2.1.2 リビジョンの変更

(1) RL78 ファミリ EEPROM エミュレーションライブラリ Pack01 (RL78 EEL Pack01)

ライブラリファイルを V1.15 から V1.16 にリビジョンアップしました。

詳細は、以下の URL に掲載したリリースノートの「第 3 章 バージョンアップ内容」をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut0858>

RL78 ファミリ EEPROM エミュレーションライブラリ Pack01 パッケージ Ver.2.10 リリースノート
資料番号 : R20UT0858JJ0106

(1 月 22 日掲載予定)

(2) EEPROM Emulation Library T01 for RL78 Family (RL78 EEL T01)

ライブラリファイルを V1.14 から V1.15 にリビジョンアップしました。

詳細については、最寄りの弊社営業または特約店までお問い合わせください。

なお、リビジョンアップ後の RL78 EEL Pack01 および RL78 EEL T01 のユーザインタフェースに変更はありません。

2.2 ドキュメント (ユーザーズマニュアル)

(1) RL78 ファミリ EEPROM エミュレーションライブラリ Pack01 (RL78 EEL Pack01)

以下の URL に掲載しているユーザーズマニュアルに変更はありません。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r01us0054>

RL78 ファミリ EEPROM エミュレーション・ライブラリ Pack01 ユーザーズマニュアル
資料番号 : R01US0054JJ0103

(2) EEPROM Emulation Library T01 for RL78 Family (RL78 EEL T01)

以下のユーザーズマニュアルに変更はありません。

- EEPROM Emulation Library Type T01, European Release, 16 Bit Single-chip Microcontroller RL78 Family
資料番号 : R01US0128ED0101
- EEPROM Emulation Library Type T01, European Release, Differences between the IAR Compiler V2.xx version and the IAR Compiler V1.xx version
資料番号 : R20UT3632EJ0101

3. 入手方法

3.1 統合パッケージ

以下の URL から統合パッケージをダウンロードしてください。

https://www.renesas.com/data_flash_download

RL78 ファミリ EEPROM エミュレーションライブラリ Pack01,
EEPROM Emulation Library T01 for RL78 Family パッケージ
Ver.2.10

パッケージファイル名 : FDL_EEL_RL78_Type01_Installer_V210.zip

(1 月 22 日掲載予定)

3.2 ライブラリ

(1) RL78 ファミリ EEPROM エミュレーションライブラリ Pack01 (RL78 EEL Pack01)

(1-1) ダウンロードした統合パッケージの圧縮ファイルを解凍後、インストーラを実行

(1-2) プルダウンメニューから “Asia/Oceania – Japanese” を選択し “OK” ボタンを押下

(1-3) 以降、インストーラの指示に従い実行

(2) EEPROM Emulation Library T01 for RL78 Family (RL78 EEL T01)

インストール方法については、最寄りの弊社営業または特約店までお問い合わせください。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2018.01.16	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社
〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先

<https://www.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。